#### **Thermo Scientific**

Heratherm General Protocol Trocken- und Wärmeschränke

OGS 60/100/180/400/750 OMS 60/100/180

**Betriebsanleitung** 

50125552 B

14.06.12





© 2012 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Betriebsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere der Nachdruck, die fotomechanische oder digitale Weiterverarbeitung oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Thermo Electron LED GmbH erlaubt.

Diese Bestimmung berührt nicht die Vervielfältigung zur betriebsinternen Verwendung.

Der Inhalt der Betriebsanleitung kann jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden. Für Übersetzungen in Fremdsprachen ist die deutsche Fassung dieser Betriebsanleitung verbindlich.

#### Warenzeichen

Heratherm "ist ein eingetragenes Warenzeichen von Thermo Scientific.

Thermo Scientific ist ein Marke der Thermo Fisher Scientific Inc.

Alle anderen in der Betriebsanleitung genannten Marken sind ausschließliches Eigentum der betreffenden Hersteller.

Thermo Electron LED GmbH Robert-Bosch-Straße 1 D - 63505 Langenselbold Deutschland

Die Thermo Electron LED GmbH ist einen Tochtergesellschaft von: Thermo Fisher Scientific Inc. 81 Wyman Street Waltham, MA 02454 USA

Thermo Fisher Scientific Inc. stellt seinen Kunden dieses Dokument nach Erwerb eines Produktes für den Betrieb des Gerätes zur Verfügung. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung - auch auszugsweise - ist ohne schriftliche Zustimmung von Thermo Fisher Scientific Inc. verboten. Änderungen an den Inhalten dieses Dokuments bleiben auch ohne Vorankündigung jederzeit vorbehalten. Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben haben rein informatorischen Charakter und sind unverbindlich. Die in diesem Dokument enthaltenen Systemkonfigurationen und technischen Daten ersetzen etwaige frühere Angaben, die der Käufer erhalten hat.

Thermo Fisher Scientific Inc. erhebt keinen Anspruch auf die Vollständigkeit, Korrektheit und Fehlerfreiheit dieses Dokuments und haftet weder für hierin möglicherweise enthaltene Fehler oder Auslassungen noch für Folgeschäden, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments ergeben, selbst wenn diese entsprechend den in diesem Dokument enthaltenen Angaben erfolgen sollte.

Dieses Dokument ist nicht Bestandteil eines Kaufvertrages zwischen Thermo Fisher Scientific Inc. und einem Käufer. Dieses Dokument hat keinerlei Änderungseinfluss auf die Allgemeinen Verkaufsbedingungen, vielmehr haben die Allgemeinen Verkaufsbedingungen bei voneinander abweichenden Angaben in den Dokumenten in jedem Fall Vorrang.

ii Heratherm Thermo Scientific

## **Inhalt**

Kapitel 1	Sicherheitshinweise	1-1
•	Grundlegende Maßnahmen zum Betrieb	1-1
	Hinweise für den sicheren Betrieb	
	Gewährleistung	1-2
	Erklärung der Sicherheitshinweise und Bildzeichen	
	Sicherheitshinweise und Bildzeichen der Betriebsanleitung	1-3
	Ergänzende Bildzeichen zu den Sicherheitshinweisen	1-4
	Zeichen am Gerät	1-5
	Verwendungszweck	1-5
	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	1-5
	Bestimmungswidriger Gebrauch	1-5
	Normen und Richtlinien	1-6
Kapitel 2	Gerätelieferung	2-1
•	Verpackung	
	Lieferkontrolle	
	Lieferumfang	
Kapitel 3	Installation	3-1
•	Umgebungsbedingungen	
	Anforderungen an Aufstellungsort	
	Einsatz mit Abluftanlagen	
	Zwischenlagerung	
	Raumbelüftung	
	Einsatz mit Abluftanlagen	
	Platzbedarf	
	Installation von eingebauten Geräten	
	Tischgeräte	
	Standgeräte	
	Transport	
	Stapelbausatz	
	Stapelfüße montieren	
	Stapeladapter montieren	
	Kippsicherung montieren	
	Abstandhalter Standgeräte	
Kapitel 4	Gerätebeschreibung	4-1
•	Überblick Heratherm-Wärme- und Trockenschränke Baureihe OGS	
	Überblick Heratherm-Wärme- und Trockenschränke Baureihe OMS	
	Schutzeinrichtungen	
	Nutzraumatmosphäre	
	Sensorik	
	Datenkommunikations- und Alarmschnittstelle	

	RS-232-Schnittstelle	4-11
	Netzanschluss	
	Sicherungen	
	Komponenten des Nutzraums	
	Innenbehälter	4-12
	Rohrdurchführung	4-12
Kapitel 5	Inbetriebnahme	5-1
	Regalsystem der Tischgeräte installieren	5-1
	Erstinstallation	5-1
	Einbauen des Regalsystems	5-2
	Nutzraum aufbereiten	5-3
	Tischgeräte	
	Tragprofile ein-/ausbauen (Baureihe OMS)	
	Hinteres Luftleitblech ein-/ausbauen (Baureihe OMS)	
	Luftleitbleche ein-/ausbauen (Baureihe OGS)	
	Inbetriebnahme Standgeräte	
	Luftleitbleche ein-/ausbauen (Baureihe OGS)	
	Inbetriebnahme allgemein	
	Auflagebügel einsetzen	
	Drahtgitterhorden einschieben	
	Tischgeräte nivellieren	
	Netzanschluss	
	Netzanschluss herstellen	
	RS 232-Schnittstelle anschließen	
	Verbinden des Wärme- und Trockenschrankes mit einem Rechner	5-12
Kapitel 6	Betrieb	6-1
	Gerät vorbereiten	
	Betrieb aufnehmen	6-1
Kapitel 7	Bedienung	7-1
	Gerät einschalten	7-5
	Gerät ausschalten bzw. außer Betrieb setzen	7-5
	Temperatur-Sollwert	7-6
	Timer	7-8
	Timer stoppen	7-9
	Einstellungen	7-10
	Fehlerspeicher	7-10
	Kalibrierung	
	Temperaturanzeigeeinheit	
	Konfiguration	7-13
Kapitel 8	Außerbetriebnahme	8-1
	Wärme- und Trockenschrank außer Betrieb nehmen	8-1
Kapitel 9	Reinigung und Desinfektion	9-1
•	Reinigung	
	Reinigung der Außenflächen	
	Wisch- und Sprühdesinfektion	
	Manuelle Wisch- und Sprühdesinfektion vorbereiten	
	Vordesinfektion	

Kapitel 10	Instandhaltung	10-1
	Inspektion und Kontrollen	10-1
	Wartungsintervalle	
	Temperaturabgleich vorbereiten	10-3
	Vergleichsmessung durchführen	10-3
	Temperaturabgleich durchführen	10-3
	Türdichtung wechseln	
	Austausch der Netzanschlussleitung	10-5
	Reparaturrückläufe	
Kapitel 11	Entsorgung	11-1
•	Übersicht der verwendeten Materialien	
Kapitel 12	Fehlercodes	12-1
Kapitel 13	Technische Daten	13-1
Kapitel 14	Ersatzteile und Zubehör	14-1
Kapitel 15	Gerätebuch	15-1
Kapitel 16	Kontaktdaten	16-1

Inhalt

iv Heratherm Thermo Scientific

## **Abbildungen**

Abbildung 3-1 Maße und erforderliche Seitenabstände der Tischgeräte-Wärme- und Trockenschränke	
OGS 60 / OGS 100 / OGS 180	
Abbildung 3-2 Maße und erforderliche Seitenabstände der Standgeräte-Wärme- und Trockenschränke OGS 400	3-6
Abbildung 3-3 Maße und erforderliche Seitenabstände der Standgeräte-Wärme- und Trockenschränke OGS 750	3-7
Abbildung 3-4 Hebepunkte	3-8
Abbildung 4-1 Frontansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OGS 60 / OGS 100 / OGS 180	4-2
Abbildung 4-2 Rückansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OGS 60 / OGS 100 / OGS 180	4-3
Abbildung 4-3 Frontansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OGS 400	
Abbildung 4-4 Rückansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OGS 400	4- 5
Abbildung 4-5 Frontansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OGS 750	4-6
Abbildung 4-6 Rückansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OGS 750	4-7
Abbildung 4-7 Frontansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OMS	4-8
Abbildung 4-8 Rückansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OMS	4-9
Abbildung 4-9 Einbauort des Sensors - Baureihen OGS und OMS - Tischgeräte	4- 10
Abbildung 4-10 Einbauort des Sensors - Baureihen OGS und OMS - Standgeräte	4- 10
Abbildung 4-11 Signalschnittstellen und Netzanschluss	
Abbildung 4-12 Regalsystem- Wärme- und Trockenschrank Baureihe OGS - Tischgeräte	4- 13
Abbildung 4-13 Regalsystem - Wärme- und Trockenschrank Baureihe OMS - Tischgeräte	
Abbildung 5-1 Einsetzen der Haltefeder in das Tragprofil	
Abbildung 5-2 Baureihe OGS - Einbauen des Regalsystems	5-2
Abbildung 5-3 Baureihe OMS - Einbauen des Regalsystems	5-2
Abbildung 5-4 Einbau der Tragprofile	
Abbildung 5-5 Einbauen des hinteren Luftleitblechs	
Abbildung 5-6 Ausbauen des Bodenblechs	
Abbildung 5-7 Nach Entfernen des Bodenblechs	
Abbildung 5-8 Entfernen des seitlichen Luftleitblechs	5-6
Abbildung 5-9 Ausbauen des Bodenblechs	
Abbildung 5-10 Entfernen der linken und rechten Tragprofile	
Abbildung 5-11 Entfernen des hinteren Luftleitblechs OGS 400/750	
Abbildung 5-12 Einbauen der Auflagebügel	
Abbildung 5-13 Drahtgitterhorde	
Abbildung 5-14 Netzanschlussbuchse	
Abbildung 7-1 Bedienfeld bei Heratherm-Wärme- und Trockenschränken der Baureihe OGS und Baureihe OMS	
Abbildung 10-1 Austausch der Türdichtung (Beispiel zeigt Wärme- und Trockenschrank der Baureihe OMH)	10-4

Abbildungen

ii Heratherm Thermo Scientific

### Sicherheitshinweise

#### Grundlegende Maßnahmen zum Betrieb

Diese Betriebsanleitung beschreibt die Heratherm Wärme- und Trockenschränke.

Die Heratherm Wärme- und Trockenschränke sind nach dem aktuellen Stand der Technik gefertigt und wurden vor der Auslieferung auf einwandfreie Funktion geprüft. Dennoch können von diesem Gerät Gefahren ausgehen, vor allem dann, wenn es unsachgemäß und nicht wie für den bestimmungsgemäßen Gebrauch vorgesehen, verwendet wird. Zur Unfallverhütung sind deshalb die folgenden Verfahrensweisen zu berücksichtigen:

- Die Heratherm Wärme- und Trockenschränke dürfen nur von eingewiesenem und autorisiertem Personal bedient werden.
- Die Heratherm Wärme- und Trockenschränke dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn zuvor die vorliegende Betriebsanleitung vollständig gelesen und verstanden wurde.
- Für Personal, das mit diesem Gerät arbeitet, sind auf der Grundlage dieser Betriebsanleitung, der gültigen Sicherheitsdatenblätter, der betrieblichen Hygienerichtlinien und der entsprechenden Technischen Regeln vom Betreiber schriftliche Verfahrensanweisungen zu erstellen, insbesondere:
  - welche Schutzmaßnahmen bei der Bearbeitung bestimmter Agenzien einzuhalten sind,
  - welche Maßnahmen bei Unfällen zu ergreifen sind.
- Instandsetzungsarbeiten am Gerät dürfen nur von ausgebildetem und autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Der Inhalt dieser Betriebsanleitung kann jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden.
- Für Übersetzungen in Fremdsprachen ist die deutsche Fassung dieser Betriebsanleitung verbindlich.
- Bewahren Sie die Betriebsanleitung in der Nähe des Gerätes auf, damit jederzeit Sicherheitshinweise und wichtige Informationen zur Bedienung nach geschlagen werden können.
- Bei Fragen, die nach Ihrer Auffassung in dieser Betriebsanleitung nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit an die Thermo Electron LED GmbH.

#### Hinweise für den sicheren Betrieb

Die folgenden Hinweise sind beim Betrieb der Heratherm Wärme- und Trockenschränke zu beachten:

- Zulässige Last des Gesamtgerätes und insbesondere der Einlagen beachten (siehe "Technische Daten" auf Seite 13-1).
- Boden des Innenraums nicht beschicken, da Überhitzungsgefahr des eingebrachten Gutes besteht.
- Das Gut gleichmäßig verteilen und nicht zu nah an die Wände im Innenraum einbringen, um eine gute Temperaturverteilung zu erreichen.
- Die Heratherm Wärme- und Trockenschränke dürfen nicht mit Substanzen beschickt werden, welche die Fähigkeit der verfügbaren Laboreinrichtungen und persönlichen Schutzausrüstungen überfordern, einen ausreichendem Schutz für Anwender und Dritte zu gewährleisten.
- Die Türdichtung ist monatlich auf Funktion und Schäden zu überprüfen.
- Es dürfen keine Proben mit gesundheitsgefährlichen chemischen Substanzen verarbeitet werden, die durch Undichtigkeiten des Gerätes in die Umgebungsluft freigesetzt werden oder auf Teile des Heratherm Wärme- und Trockenschrankes korrodierend bzw. auf andere Art und Weise schädigend wirken können.

#### Gewährleistung

Die Thermo Electron LED GmbH gewährleistet die Sicherheit und die Funktionstüchtigkeit der Heratherm Wärme- und Trockenschränke nur unter der Bedingung dass:

- die Geräte ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden und gemäß den Angaben dieser Betriebsanleitung bedient und instand gehalten werden,
- keine baulichen Veränderungen am Gerät vorgenommen werden,
- nur originale und von Thermo Electron LED GmbH zugelassene Ersatzteile oder Zubehöre verwendet werden (die Verwendung von Ersatzteilen von Fremdanbietern ohne Zulassung durch Thermo Scientific führt zum Erlöschen der Gewährleistungsansprüche),
- Inspektionen und Wartungsarbeiten entsprechend den vorgegebenen Zeitintervallen durchgeführt werden,
- nach allen Instandsetzungsarbeiten eine Installationsprüfung durchgeführt wird.

Der Gewährleistungszeitraum beginnt mit der Auslieferung des Gerätes an den Besteller.

1-2 Heratherm Thermo Scientific

### Erklärung der Sicherheitshinweise und Bildzeichen

### Sicherheitshinweise und Bildzeichen der Betriebsanleitung



### Ergänzende Bildzeichen zu den Sicherheitshinweisen

	Schutzhandschuhe tragen!
$\Theta$	Schutzbrille tragen!
77	Gefährliche Flüssigkeiten!
	Stromschlag!
	Heiße Oberflächen!
<b>*</b>	Feuergefahr!
	Explosionsgefahr!
(e)	Erstickungsgefahr!
	Kippgefahr!

1-4 Heratherm Thermo Scientific

#### Zeichen am Gerät



Betriebsanleitung beachten



VDE-geprüfte Sicherheit



CE-Konformitätskennzeichnung: bestätigt die Konformität gemäß den Richtlinien der



Alarmkontakt (nur bei Advanced Protocol (Security))

### Verwendungszweck

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Heratherm Wärme- und Trockenschränke sind Laborgeräte für wärmetechnische Anwendungen. Die Geräte ermöglichen die exakte Regelung der Temperatur im Innenraum.

Wärmebehandlung von Proben oder Gütern mit Arbeitstemperaturen von 50 °C bis 250 °C (122 °F bis 482 °F), z.B. zum Trocknen, Altern, Analysieren, Aufschließen, Einbrennen, Oxidieren, Reduzieren und Vorwärmen.

Heratherm Wärme- und Trockenschränke sind zur Aufstellung und zum Betrieb in folgenden Einsatzbereichen vorgesehen:

- Wärmebehandlung,
- Trocknen von Gütern.

#### Bestimmungswidriger Gebrauch

Zur Vermeidung von Explosionsgefahren darf der Wärme- und Trockenschrank nicht mit Geweben, Stoffen oder Flüssigkeiten als Proben beschickt werden, die:

- leicht entflammbar oder explosiv sind,
- deren freigesetzte Dämpfe oder Stäube in Verbindung mit Luft brennbare oder explosive Gemische bilden,
- die Gifte freisetzen,

#### Sicherheitshinweise Normen und Richtlinien

- eine feuchte Atmosphäre erzeugen,
- Stäube bilden,
- exotherme Reaktionen verursachen,
- für pyrotechnische Zwecke vorgesehen sind,
- die zulässige Hordenlast überschreiten.

### Normen und Richtlinien

Das Gerät entspricht den Sicherheitsanforderungen folgender Normen und Richtlinien:

- DIN EN 61010 1, DIN EN 61010 2 010
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG

In anderen Ländern sind die entsprechenden nationalen Vorschriften bindend.

1-6 Heratherm Thermo Scientific

## Gerätelieferung

#### Verpackung

Die Heratherm Wärme- und Trockenschränke werden in einer stabilen Verpackungskiste geliefert. Sämtliche Verpackungsmaterialien können getrennt werden und sind wiederverwertbar:

Verpackungsmaterialien

Verpackungskarton: Altpapier

Kunststoffschaumteil: Styropor (FCKW-frei)

Palette: chemisch unbehandeltes Holz

Verpackungsfolie: Polyethylen

Verpackungsbänder: Polypropylen

#### Lieferkontrolle

Überprüfen Sie sofort nach Anlieferung des Gerätes:

- die Vollständigkeit der Lieferung,
- den Lieferzustand des Gerätes.

Ist die Lieferung unvollständig oder sind Transportschäden an Gerät und Verpackung, insbesondere Schäden durch Feuchtigkeit und Wasser, feststellbar, informieren Sie umgehend den Spediteur, sowie den technischen Support von Thermo Scientific.



Verletzungsgefahr

Für den Fall, dass sich im beschädigten Bereich oder anderswo am Gerät scharfe Kanten gebildet haben, sind alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz des mit der Handhabung des Gerätes befassten Personen zu treffen. So ist z.B. dafür zu sorgen, dass die betreffenden Personen Schutzhandschuhe oder ggf. andere persönliche Schutzausrüstungen tragen.

## Lieferumfang

#### Wärme- und Trockenschränke

Mitgelieferte Gerätekomponenten (Stück)	Baureihe OGS	Baureihe OMS
Drahtgitterhorde	2	2
Tragprofil für Einlageblech (nur für Tischgeräte)	0	2
Auflagebügel	4	4
Netzkabel	1	1
Clipsfedern (nur für Tischgeräte)	0	2
Betriebsanleitung	1	1
Kurzanleitung	1	1

2-2 Heratherm Thermo Scientific

### Installation

### Umgebungsbedingungen

#### Anforderungen an Aufstellungsort

Eingebaute Inkubatoren können ohne, Wärme- und Trockenschränken dürfen nur mit einer Abluftanlage und Abluftleitung (nur original Thermo Zubehör verwenden) betrieben werden.

Aus sicherheitstechnischen Gründen muss der Einbauraum aus nicht brennbaren Werkstoffen, entsprechend DIN 4102, bestehen.




Bei der Installation von eingebauten Geräten, ist sicherzustellen, das entweichende Luft sicher aus dem Einbauraum abgeleitet wird.

#### Einsatz mit Abluftanlagen

Bei eingebauten Geräten ist eine temperaturfeste, korrosionsbeständige Abluftleitung zu verwenden (nur Original Thermo Zubehör), die an den Entlüftungsstutzen über einen Zugunterbrecher angeschlossen werden kann.

Wenn mehrere Geräte nebeneinander oder übereinander an eine zentrale Absaugleitung angeschlossen werden, ist die Installation eines Zugunterbrechers notwendig (siehe Abb. unten).



Heratherm Wärme- und Trockenschränke dürfen nur an Aufstellungsorten betrieben werden, welche die unten aufgeführten Umgebungsbedingungen erfüllen:

- Zugluftfreier und trockener Aufstellungsort in Innenräumen.
- Die Staubbelastung darf die Verschmutzungsklasse 2 nach EN 61010-1 nicht überschreiten. Die Verwendung der Heratherm Wärme- und Trockenschränke in Atmosphären mit leitfähigen Stäuben ist unzulässig.
- Die Mindestabstände zu angrenzenden Flächen nach allen Seiten müssen eingehalten werden, siehe "Platzbedarf" auf Seite 3-4.
- Der Betriebsraum muss mit einer geeigneten Raumlüftung ausgestattet sein.
- Feste, ebene nicht brennbare Aufstellfläche; keine entzündlichen Materialien gegenüber der Rückwand des Wärme- und Trockenschrankes.
- Ein tragfähiger, vibrationsfreier Unterbau (Untergestell, Labortisch), welcher der Belastung durch die Gerätegewichte und Zuladung standhält (besonders beim Stapeln der Tischgeräte).
- Die Heratherm Wärme- und Trockenschränke sind für einen Betrieb an einem Standort auf max. 2000 m über NN ausgelegt.
- Umgebungstemperaturbereich von 18 °C bis 32 °C (64,4 °F bis 89,6 °F).
- Relative Luftfeuchte bis max. 80 % (besser 60-70 %), nicht kondensierend.
- Betauungen sind zu vermeiden, z.B. nach Ortswechseln oder Transporten. Sind Betauungen vorhanden, muss vor Anschluss oder Inbetriebnahme gewartet werden, bis die Feuchte getrocknet ist.
- Keine direkte Sonneneinstrahlung.
- Es dürfen keine Geräte mit hoher Wärmeabstrahlung in naher Umgebung installiert oder abgestellt sein.
- Um einen Betrieb ohne ausreichende Frischluftzufuhr zu vermeiden, ist zu kontrollieren, ob der Ansaugstutzen (optional mit Frischluftfilter) durch benachbarte Gegenstände zugebaut oder blockiert ist.
- Eventuelle Netzspannungsschwankungen dürfen ±10 % der Nennspannung nicht überschreiten.
- Transiente Überspannungen müssen sich im Rahmen der üblicherweise im Versorgungsnetz auftretenden Werte bewegen. Als Nennpegel der transienten Überspannung gilt die Stehstoßspannung nach Überspannungskategorie II der IEC 60364-4-443.
- Um im Kurzschlussfall den Ausfall mehrerer Geräte zu vermeiden, sollte die Installation eines separaten Leitungsschutzschalters für jeden einzelnen Wärme- und Trockenschrank in Betracht gezogen werden.

#### Zwischenlagerung

Wird der Wärme- und Trockenschrank zwischengelagert (max. 4 Wochen), so kann die Umgebungstemperatur zwischen 20 °C - 60 °C (68 °F - 140 °F) liegen, bei einer relativen Luftfeuchte von max. 90%, nicht kondensierend.

3-2 Heratherm Thermo Scientific

### Raumbelüftung

Im Dauerbetrieb kann durch die Energieabgabe des Wärme- und Trockenschrankes eine Veränderung des Raumklimas entstehen.

- Den Wärme- und Trockenschrank deshalb nur in ausreichend belüfteten Räumen aufstellen.
- Den Wärme- und Trockenschrank nicht in unbelüfteten Nischen aufstellen.
- Bei Aufstellung mehrerer Geräte in einem Raum sind gegebenenfalls besondere Lüftungsmaßnahmen zu treffen
- Die Raumlüftung sollte eine technische Lüftung sein, die den Vorgaben von BGI/GUV-I 850-0 (Richtlinien für Laboratorien in Deutschland) entspricht, oder eine entsprechend leistungsstarke Lüftungsanlage.
- Für den Fall, dass im Betriebsraum häufig extrem hohe Temperaturen vorkommen, ist für eine thermische Übertemperaturschutzeinrichtung zu sorgen, welche die Auswirkungen von Übertemperaturen durch Abschalten der Stromversorgung mildert.


### Einsatz mit Abluftanlagen

Wird der Wärme- und Trockenschrank an eine Abluftanlage angeschlossen, muss der Luftdurchsatz der Abluftanlage so eingestellt werden, dass die Temperaturverteilung im Nutzraum des Wärme- und Trockenschrankes unverändert bleibt und die Genauigkeit der Temperaturregelung nicht beeinträchtigt wird.

Vor der Verwendung von bereits im Gebäude vorhandenen Rohrleitungen zur Ableitung der heißen Abluft aus dem Wärme- und Trockenschrank muss sichergestellt werden, dass die betreffenden Abluftrohre aus hitzebeständigem Material bestehen, damit sich diese nicht überhitzen, schmelzen und einen Brand verursachen können.


Die Außenflächen des Wärme- und Trockenschrankes und der Abluftrohre können heiß werden. Auf die Einhaltung der durch örtliche Bau- bzw. Brandschutzvorschriften vorgegebenen Sicherheitsabstände zu Wänden und Decken ist unbedingt zu achten.

• Heiße Abluftrohre sind mit den entsprechenden Gefahrenzeichen für heiße Oberflächen zu kennzeichnen. Alternativ kann mit Zugangsbeschränkungen gearbeitet werden, um Verletzungsgefahren durch das Berühren heißer Oberflächen auszuschließen.



#### **Platzbedarf**

Bei eingebauten Geräten sind folgende Abstände einzuhalten:



A, B, C und D siehe Betriebsanleitung des Gerätes.

E (mm/inch)	F (mm/inch)	G (mm/inch)	H (mm/inch)
100 / 4	50 / 2	80 / 3,2	30 / 1,2

### Installation von eingebauten Geräten

IGS	Abstände, wie Abb. 3, ohne Abluftleitung.
IMH/IMH-S	Abstände, wie Abb. 3, Abluftstutzen mit dem Gerät beigelegten Stopfen verschließen.
OGS/OMS	Abstände, wie Abb. 3, zuzüglich Freiraum zum Betätigen des Schiebers, mit Abluftanlage und Abluftleitung Ø 40 mm (1,58 in)/1,5 m (59 in) (Original Thermo Zubehör), auf benötigte Länge gekürzt, siehe Abb. 1 und 2, installieren.
OGH/OGH-S OMH/OMH-S	Abstände, wie Abb. 3, mit Abluftanlage und Abluftleitung Ø 40 mm (1,58 in)/1,5 m (59 in) (Original Thermo Zubehör), auf benötigte Länge gekürzt, siehe Abb. 1 und 2, installieren. Betriebstemperatur nur bis max. 250 °C (482 °F).



Nach dem elektrischen Anschluss der Geräte, ist beim Einbringen in den Einbauort darauf zu achten, dass dabei die Netzzuleitung nicht beschädigt wird.

Beim Aufstellen des Gerätes muss berücksichtigt werden, dass Installations- und Versorgungsanschlüsse frei zugänglich bleiben.

Bei den Angaben der seitlichen Abstände handelt es sich um Mindestabstände.

3-4 Heratherm Thermo Scientific

### **Tischgeräte**




Abbildung 3-1 Maße und erforderliche Seitenabstände der Tischgeräte-Wärme- und Trockenschränke OGS 60 / OGS 100 / OGS 180

Tabelle 3-1 Maße der Heratherm-Wärme- und Trockenschränke

Туре	A (mm/inch <sup>*</sup> )	B (mm/inch)	C (mm/inch	D (mm/inch)
OGS 60 / OMS 60	530 / 20,8	565 / 25,2	720 / 28,3	540 / 21,3
OGS 100 / OMS 100	640 / 25,2	565 / 25,2	820 / 32,3	650 / 25,6
OGS 180 / OMS 180	640 / 25,2	738/ 29,1	920 / 36,2	650 / 25,6

Bei den Maßangaben in Inch handelt es sich um gerundete Werte, die nur zur Information angegeben werden. Die Tiefe des Türgriffs bzw. der Display-Einheit (66 mm/2,6 Inch) ist nicht in die angegebene Gesamttiefe bzw. die Höhe der Verstellfüße (36 mm/1,4 Inch) nicht in die angegebene Gesamthöhe eingerechnet.

Tabelle 3-2 Erforderliche Seitenabstände

E (mm/inch)	F (mm/inch)	G (mm/inch)	H (mm/inch)
80 / 3,2	50 / 2	300 / 12	300 / 12

### Standgeräte

#### 400 Liter Geräte




Abbildung 3-2 Maße und erforderliche Seitenabstände der Standgeräte-Wärmeund Trockenschränke OGS 400

Tabelle 3-3 Maße der Wärme- und Trockenschränke

Тур	A (mm/inch)	B (mm/inch)	C (mm/inch)	D (mm/inch)
OGS 400	755 / 29,7	770 / 30,3	1655 / 65,2	810 / 3 1,9

<sup>\*</sup> Tiefe des Türgriffs und des Displays (66 mm) nicht in Gesamttiefe enthalten. Die Breite pro Scharnier (23 mm) ist nicht in der Gesamtbreite enthalten.

Tabelle 3-4 Erforderliche Seitenabstände

E (mm/inch)	F (mm/inch)	H (mm/inch)	I (mm/inch)
120 / 4,7	50 / 2,0	200 / 7,9	200 / 7,9

3-6 Heratherm Thermo Scientific

#### 750 Liter Geräte




Abbildung 3-3 Maße und erforderliche Seitenabstände der Standgeräte-Wärme- und Trockenschränke OGS 750

Tabelle 3-5 Maße der Wärme- und Trockenschränke

Тур	A (mm/inch)	B (mm/inch)	C (mm/inch)	D (mm/inch)
OGS 750	1215 / 47,8	770 / 30,3	1655 / 65,2	670 / 26,4

<sup>\*</sup> Tiefe des Türgriffs und des Displays (66 mm) nicht in Gesamttiefe enthalten. Die Breite pro Scharnier (23 mm) ist nicht in der Gesamtbreite enthalten.

#### Tabelle 3-6 Erforderliche Seitenabstände

E (mm/inch)	F (mm/inch)	H (mm/inch)	I (mm/inch)
120 / 4,7	50 / 2,0	200 / 7,9	350 / 13,8

#### **Transport**

#### **Tischgeräte**

Zum Transport darf das Gerät nicht an den Türen oder Anbauteilen angehoben werden.




Abbildung 3-4 Hebepunkte



Schwere Lasten! Vorsicht beim Anheben!

Zur Vermeidung überbelastungsbedingter Verletzungen, wie z.B. Zerrungen und Bandscheibenschäden, versuchen Sie niemals, den Wärme- und Trockenschrank allein anzuheben! Zur Vermeidung von Verletzungen durch herabfallende Lasten sind

beim Anheben des Wärme- und Trockenschrankes stets persönliche Schutzausrüstungen zu tragen, wie z.B. Sicherheitsschuhe. Zur Vermeidung von Quetschungen der Finger oder Hände (insbesondere durch Einklemmen beim Schließen der Tür) oder Beschädigung des Wärme- und Trockenschrankes dürfen ausschließlich die in der vorstehenden Abbildung dargestellten Hebepunkte benutzt werden.

3-8 Heratherm Thermo Scientific

#### Standgeräte



Die Standgeräte sind mit 4 Gelenkrollen ausgerüstet. Der Hebel zum Lösen der Laufrolle befindet sich über dem Feststellhebel. Nach dem Plazieren des Gerätes müssen die Feststellhebel der Laufrollen gedrückt werden.

Um die sicherheitstechnisch geforderte Standsicherheit zu gewährleiten, müssen die vorderen Gelenklaufrollen gleich nach dem Plazieren des Gerätes nach vorne gestellt und die Feststellhebel nach unten gedrückt werden.





#### Kippgefahr beim Verschieben!

Vor dem Verschieben prüfen, dass das Gerät von der Netzspannung getrennt wurde.

Das Bewegen der Heratherm Standgeräte muss vorsichtig erfolgen.

Ruckartiges Verlangsamen oder Beschleunigen des Geräts kann zum Kippen führen.

Gerät immer mit geschlossenen Türen bewegen.

### Stapelbausatz

Die Stapeladapter gibt es nur für Tischgeräte.

Teilenummer	Beschreibung
50126665	Stapeladapter Heratherm 60L
50126666	Stapeladapter Heratherm 100L
50126667	Stapeladapter Heratherm 180L

#### Lieferumfang:

- 1 Stapeladapter
- 1 Kippsicherung
- 1 Plastikbeutel mit 2 Stapelfüßen und 2 M4x16 Torx-Schrauben.

#### **Erforderliches Werkzeug:**

Schlitzschraubendreher 5,5x100 oder Torx-Schraubendreher 20x100.


### Stapelfüße montieren

Die linken und rechten Blindstopfen oben am Gerät entfernen.

Die Stapelfüße mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben mit Hilfe eines Schlitz- oder Torx-Schraubendrehers montieren.

3-10 Heratherm Thermo Scientific

### Stapeladapter montieren



Beim Stapeln mit Stapeladapter gilt (die Zahlen geben das Volumen in Litern an):

- 60/100/180 auf 180: Stapeladapter Heratherm 180L verwenden,
- 60/100 auf 100: Stapeladapter Heratherm 100L verwenden,
- 60 auf 60: Stapeladapter Heratherm 60L verwenden,

Um ein Abrutschen und Herunterfallen des oberen Gerätes zu vermeiden, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein, bevor die Geräte gestapelt werden dürfen:


- Es dürfen nur zwei Geräte gestapelt werden. Besitzen beide Geräte den gleichen Gehäusetyp, jedoch unterschiedliche Grundflächen, ist das Gerät mit der kleineren Grundfläche stets über dem Gerät mit der größeren Grundfläche zu positionieren.
- Das untere Gerät muss korrekt nivelliert sein.
- Den entsprechenden Stapeladapter positionieren.
- Die Nivellierfüße am oberen Gerät müssen vollständig eingeschraubt sein.
- Die Nivellierfüße am oberen Gerät müssen korrekt auf die Stapelelemente des Stapeladapters ausgerichtet und genau auf diese aufgesetzt werden.
- Die Kippsicherung muss am oberen Gerät montiert werden.

### Kippsicherung montieren

#### **Tischgeräte**

Die Kippsicherung befestigt bei gestapelten Geräten das oberste Gerät an der Wand. Die Kippsicherung wird stets an der dem Türanschlag gegenüberliegenden Seite montiert.

Die Befestigungsklammern der Kippsicherung an der einen Seite um ca. 90° nach unten und an der anderen Seite nach oben biegen.



- 1. Position nicht verwenden, wenn sich auf dieser Seite der Anschlag für die Gerätetür befindet. Der Türanschlag rechts ist die Standardausführung.
- 2. Bevorzugte Position.
- 3. Alternative Position. Nicht verwenden, wenn die Tür links angeschlagen ist.

Schrauben entfernen. Wenn möglich, die bevorzugte Position verwenden.

Nach unten gebogenes Ende der Kippsicherung am Gerät befestigen (siehe Abbildung).

Das Gerät zur Kippsicherung in einem Winkel von ca. 90° +/- 20% ausrichten.

Darauf achten, dass die Stapelfüße des Gerätes korrekt auf dem unteren Gerät oder auf dem Stapeladapter positioniert sind.

Die Kippsicherung an der Wand befestigen.

3-12 Heratherm Thermo Scientific

#### Standgeräte



#### Kippsicherungen

Die Heratherm Standgeräte müssen immer mit 2 Kippsicherung links und rechts außen, auf der Rückseite des Geräts an der Wand befestigt werden.



Schrauben entfernen.

Nach unten gebogenes Ende der Kippsicherung am Gerät befestigen.

Das Gerät zur Kippsicherung in einem Winkel von ca. 90° +/- 20% ausrichten.

Die Kippsicherung an der Wand befestigen.



Tragfähigkeit von Gebäudeteilen

Die Kippsicherung an einem soliden Gebäudeelement befestigen, das die entsprechenden Traglasten aufnehmen kann.

Die Installation darf nur durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden.

Die Verbindung zum Gebäude muss mit für die Beschaffenheit des jeweiligen Gebäudeteils geeigneten Schrauben und Dübeln ausgeführt werden.

Zusätzlich sind die folgenden Warnhinweise stets zu beachten.



Überhitzungsgefahr bei gestapelten Geräten

Zur Vermeidung des Risikos von Ausfällen elektrischer Bauteile, der Überhitzung des Außengehäuses oder des Versagens der Temperaturregelung aufgrund von unzureichender Belüftung, darf die vorgegebene Stapelhöhe nicht überschritten werden!



Gefahr des Kippens und Herunterfallens gestapelter Geräte

Der Anwender sollte sich stets der Tatsache bewusst sein, dass gestapelte Geräte auch bei korrekter Verwendung der Stapelelemente keine stabile Einheit bilden. Das obere Gerät kann beim Transportieren der gestapelten Geräte kippen und herunterfallen. Zur Vermeidung von Verletzungen von Personen und Schäden an Sachen ist jeder Versuch zu unterlassen, gestapelte Geräte als eine Einheit zu transportieren! Die Geräte sind zu trennen, einzeln zu transportieren, und anschließend wieder zu stapeln.

Thermo Scientific übernimmt keine Haftung für die Stapelung von Fremdgeräten; diese erfolgt auf eigenes Risiko.

### Abstandhalter Standgeräte

Bevor der Installation der Standgeräte an ihren Aufstellungsort, muss der Abstandshalter am Elektromodul herausgezogen und fixiert werden.





- 1 2 Schrauben lösen
- 2 Abstandhalter herausziehen und Schrauben in die Einrastaussparungen schieben
- 3 2 Schrauben festziehen

3-14 Heratherm Thermo Scientific

## Gerätebeschreibung

Dieser Abschnitt beschreibt die Heratherm-Wärme- und Trockenschränke mit dem Standard-Sicherheitsangebot für den Kunden. Diese sind in zwei Ausführungen lieferbar, die sich nach dem verwendeten Konvektionsprinzip unterscheiden:

- Heratherm-Wärme- und Trockenschränke der Baureihe OGS mit natürlicher Konvektion (siehe "Überblick Heratherm-Wärme- und Trockenschränke Baureihe OGS" auf Seite 4-1).
- Heratherm-Wärme- und Trockenschränke der Baureihe OMS mit mechanischer Konvektion (siehe "Überblick Heratherm-Wärme- und Trockenschränke Baureihe OMS" auf Seite 4-8).

# Überblick Heratherm-Wärme- und Trockenschränke Baureihe OGS

Die Heratherm-Wärme- und Trockenschränke mit natürlicher Konvektion der Baureihe OGS (OGS = Kurzbezeichnung für <u>O</u>fen mit <u>G</u>ravitätskonvektion mit dem Standard-Sicherheitsangebot für den Kunden) werden mit folgender Ausstattung geliefert:

- genaue Regelung der Nutzraumtemperatur, einstellbar in Schritten von 1 Grad bis zu 250 °C/482 °F;
- eine mechanisch verstellbare Luftklappe zur Belüftung des Nutzraums, einstellbar über einen von außen zugänglichen Schieber;
- ein Count-Down-Timer für die Zeitsteuerung von Prozessen;
- ein Einschalt- und Ausschalttimer;
- zwei Drahtgitterhorden;

Die einzelnen Funktionsmerkmale der Wärme- und Trockenschränke der Baureihe OGS sind in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt.




Abbildung 4-1 Frontansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OGS 60 / OGS 100 / OGS 180

- [1] Außentür
- [2] Verschlussöffnung
- [3] Türverschluss mit Griff
- [4] Türlager, unten
- [5] Fuß, höhenverstellbar
- [6] Typenschild
- [7] Luftleitblech Boden
- [8] Luftleitblech Seite
- [9] -
- [10] Türschließhaken
- [11] Drahtgitterhorde
- [12] Auflagebügel für Drahtgitterhorde
- [13] Türdichtung
- [14] Stapelfuß
- [15] Temperatursensor
- [16] Abluftstutzen

4-2 Heratherm Thermo Scientific




Abbildung 4-2 Rückansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OGS 60 / OGS 100 / OGS 180

- [1] Türverschluss mit Griff
- [2] Bedienfeld
- [3] Stapelfuß
- [4] -
- [5] -
- [6] Abstandhalter
- [7] -
- [8] -
- [9] Lufteinlassschieber, mechanisch
- [10] -
- [11] Elektronikeinschub
- [12] Fuß, höhenverstellbar




Abbildung 4-3 Frontansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OGS 400

- [1] Außentür
- [2] Türverschluss
- [3] Geräterolle
- [4] Luftleitblech Boden
- [5] Drahtgitterhorde
- [6] Türschließhaken
- [7] -
- [8] Temperatursensor
- [9] Abluftstutzen
- [10] -
- [11] -
- [12] -
- [13] -
- [14] -
- [15] -
- [16] -
- [17] -
- [18] -
- [19] -
- [20] *-* [21] *-*
- [22] -
- [23] Luftleitblech seitlich

4-4 Heratherm Thermo Scientific




Abbildung 4-4 Rückansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OGS 400

- [1] Außentür
- [2] -
- [3] Geräterolle
- [4] -
- [5] -
- [6] -
- [7] -
- [8] -
- [9] -
- [10] -
- [11] Abluftstutzen
- [12] Kippsicherung
- [13] Elektronikeinschub
- [14] Zuluftstutzen
- [15] Scharnier
- [16] Türgriff
- [17] Display
- [18] Typenschild auf Seitenwand




Abbildung 4-5 Frontansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OGS 750

- [1] Außentür
- [2] Türschließhaken
- [3] Geräterolle
- [4] Luftleitblech Boden
- [5] Drahtgitterhorde
- [6] Türverschluss
- [7] -
- [8] Temperatursensor
- [9] Abluftstutzen
- [10] Türscharnier
- [11] -
- [12] -
- [13] -
- [14] -
- [15] -
- [16] -
- [17] -
- [18] -
- [19] -
- [20] *-* [21] *-*
- [22] -
- [23] Luftleitblech seitlich

4-6 Heratherm Thermo Scientific




Abbildung 4-6 Rückansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OGS 750

- [1] Außentür
- [2] -
- [3] Geräterolle
- [4] -
- [5] -
- [6] -
- [7] -
- [8] -
- [9] *-* [10] *-*
- [11] Abluftstutzen
- [12] Kippsicherung
- [13] Elektronikeinschub
- [14] Zuluftstutzen
- [15] Scharnier
- [16] Türgriff
- [17] Display
- [18] Typenschild auf Seitenwand
- [19] Scharnier

Thermo Scientific Heratherm 4-7

# Überblick Heratherm-Wärme- und Trockenschränke Baureihe OMS

Heratherm-Wärme- und Trockenschränke mit Lüfter der Baureihe OMS (OMS = Kurzbezeichnung für <u>O</u>fen mit <u>M</u>echanischer Konvektion für <u>S</u>tandard-Laboranwendungen) werden mit folgender Ausstattung geliefert:

- genaue Regelung der Nutzraumtemperatur, einstellbar in Schritten von 1 Grad bis zu 250 °C/482 °F;
- ein Lüfter mit fester Drehzahl zur Optimierung der gleichmäßigen Temperaturverteilung im Nutzraum;
- eine mechanisch verstellbare Luftklappe zur Belüftung des Nutzraums, einstellbar über einen von außen zugänglichen Schieber;
- ein Count-Down-Timer für die Zeitsteuerung von Prozessen;
- Drehknopf von vorne bedienbar;
- zwei Drahtgitterhorden;

4-8 Heratherm Thermo Scientific

Die einzelnen Funktionsmerkmale des Wärme- und Trockenschrankes sind nachfolgend in Abbildung 4-7 und Abbildung 4-8 dargestellt.




Abbildung 4-7 Frontansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OMS

- [1] Außentür
- [2] Verschlussöffnung
- [3] Türverschluss mit Griff
- [4] Türlager, unten
- [5] Fuß, höhenverstellbar
- [6] Typenschild
- [7] Luftleitblech, Aufsatz
- [8] Auflagebügel für Drahtgitterhorde
- [9] Hordengestell
- [10] Lüfterabdeckung, im Luftleitblech integriert
- [11] Türschließhaken
- [12] Luftleitblech
- [13] Türdichtung
- [14] Stapelfuß
- [15] Feder Luftleitblech
- [16] Temperatursensor
- [17] Abluftstutzen

Thermo Scientific Heratherm 4-9




Abbildung 4-8 Rückansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OMS

- [1] Türverschluss mit Griff
- [2] Bedienfeld
- [3] Stapelfuß
- [4] -
- [5] -
- [6] Abstandhalter
- [7] Abluftstutzen
- [8] -
- [9] Lufteinlassschieber, mechanisch
- [10] -
- [11] Elektronikeinschub
- [12] Fuß, höhenverstellbar

4-10 Heratherm Thermo Scientific

# Schutzeinrichtungen

Der Wärme- und Trockenschrank ist mit folgenden Schutzeinrichtungen ausgerüstet:

- Ein unabhängiger Übertemperaturschutz schützt die Proben im Fehlerfall vor einer schädlichen Überhitzung.
- Ein Überhitzungsschutz schaltet den Wärme- und Trockenschrank bei extremen Temperaturen im Nutzraum vollständig ab.
- Doppelte Absicherung mit einem Nennwert von 16 Ampere.

# Nutzraumatmosphäre

Für einen störungsfreien Betrieb muss die Temperatur des Betriebsraumes mindestens 18 °C (64,4 °F) betragen. Das Heizsystem regelt die Wärme- und Trockenschranktemperatur von 50 °C/122 °F bis zum Maximalwert von 250 °C (482 °F).

## Sensorik

Der PT100-Sensor für die Regelung der Nutzraumtemperatur und den Übertemperaturschutz [1] ist an der Decke des Nutzraums montiert.




Abbildung 4-9 Einbauort des Sensors - Baureihen OGS und OMS - Tischgeräte




Abbildung 4-10 Einbauort des Sensors - Baureihen OGS und OMS - Standgeräte

Thermo Scientific Heratherm 4-11

Der Sensor zur Messung der Nutzraumtemperatur liefert dem Temperaturregler des Wärmeund Trockenschrankes die benötigten Messwerte. Diese werden mit dem vom Anwender eingestellten Sollwert verglichen, um die Heizungen entsprechend zu justieren.



Schutzschlauch auf Sensor nicht abziehen. Sensor vor Beschädigung schützen.

Das Gerät ist mit einer werkseitig vorprogrammierten und nicht einstellbaren Übertemperaturschutzfunktion ausgestattet. Diese schützt die Proben im Nutzraum vor Überhitzung: Der Übertemperaturschutz greift bei einer kurzzeitigen Überschreitung, abhängig von der Sollwerttemperatur, ein und reduziert automatisch die Nutzraumtemperatur auf den vom Anwender vorgegebenen Sollwert, um die Weiterführung des Trocknungsprozesses auch bei einer Funktionsstörung des Reglers zu ermöglichen. Bei Aktivierung des Übertemperaturschutzes wird im Display die Fehlermeldung "E111" ("Temperature too high" = Temperatur zu hoch) ausgegeben und ein Hupton ausgelöst.

Nach dem Quittieren der Fehlermeldung durch den Anwender bleibt das rote Alarmsymbol (D3 in Abbildung 7-1 auf Seite 7-1) erleuchtet; zusätzlich wird das Symbol Temperatur-Sollwert (siehe Tabelle 7-3 auf Seite 7-3) durch eine rote Umrandung hervorgehoben, die anzeigt, dass der Übertemperaturschutz aktiviert wurde.

#### **Datenkommunikations- und Alarmschnittstelle**

Sämtliche Signalübertragungsanschlüsse sind im Datenkommunikations- und Alarmschnittstellenbereich (unterer Bereich der Rückwand) an der Geräterückseite untergebracht.

#### **RS-232-Schnittstelle**

Über die RS-232-Schnittstelle (siehe Abbildung 4-11) kann der Wärme- und Trockenschrank mit der seriellen Schnittstelle eines Rechners verbunden werden. Diese Verbindung ermöglicht die computerunterstützte Erfassung und Dokumentation der wichtigsten Betriebsparameter (Temperatur, Fehlercodes, etc.).



Abbildung 4-11 Signalschnittstellen und Netzanschluss

#### **Netzanschluss**

Der Netzanschluss des Gerätes erfolgt mit einem Kaltgerätestecker an der Kaltgerätesteckdose (siehe Abbildung 4-11).

4-12 Heratherm Thermo Scientific

### Sicherungen

Zwei träge Sicherungen zu je 16 A auf der Hauptplatine des Wärme- und Trockenschrankes schützen die internen Schaltkreise vor zu hoher Leistungsaufnahme.

# HINWEIS

Austausch darf nur von ausgebildetem und autorisiertem Fachpersonal der Elektrotechnik/Fernmeldetechnik ausgeführt werden!

# HINWEIS

#### Sicherungstausch

Ein Tausch der Gerätesicherungen durch den Anwender ist nicht möglich. Wenn der Wärme- und Trockenschrank die typischen Anzeichen für das Ansprechen einer Sicherung zeigt (keine Reaktion beim Drücken der Ein/Aus-Taste, Bedienfeld bleibt dunkel, kein Heizbetrieb), rufen Sie bitte den Kundendienst von Thermo Fisher Scientific, um den Sicherungstausch durchführen zu lassen.

# Komponenten des Nutzraums

#### Innenbehälter

Alle Bauteile des Nutzraumes sind aus korrosionsbeständigem Edelstahl und besitzen eine absolut glatte, leicht zu reinigende Oberfläche. Technisch bedingte Prägungen haben große Radien.

# Rohrdurchführung

Eine mit dem mitgelieferten Stopfen verschließbare Rohrdurchführung ermöglicht die Verlegung von Leitungen, Schläuchen oder Kabeln für zusätzliche Sensoren in den Nutzraum des Gerätes.

Die Rohrdurchführung bei den Heratherm OGS 60/100/180/400/750 besitzt einen Durchmesser von 42 mm.

# HINWEIS


#### Betriebsbedingungen

Wenn Zubehör im Nutzraum des Wärme- und Trockenschrankes betrieben werden soll, sind die Anforderungen an die Umgebungsbedingungen zu beachten (siehe nachstehende Tabelle). Zusätzliche in den Nutzraum eingebrachte Energiequellen beeinflussen das Regelverhalten des Wärme- und Trockenschrankes im unteren Temperaturbereich. Wenn zusätzliche Wärmequellen in den Nutzraum eingebracht werden, kann die Temperaturregelung behindert werden.

Thermo Scientific Heratherm 4-13

## Regalsystem


Der Wärme- und Trockenschrank wird mit zwei Drahtgitterhorden geliefert. Die Tragprofile des Regalsystems sind in Abständen von 30 mm abwechselnd mit Lang- und Rundlöchern perforiert. So lassen sich die Auflagebügel unter Ausschluss von Montagefehlern so einsetzen, dass die Verwendung von Probenbehältern mit den verschiedensten Höhen möglich wird. In die Einlagen ist eine Kippsicherung und eine Auszugsbegrenzung eingearbeitet. Die Verwendung des Regalsystems wird im Kapitel "Inbetriebnahme" auf Seite 5-1 detailliert beschrieben.



- [1] Feder
- [2] Luftleitblech, Seite
- [3] Tragprofile
- [4] Drahtgitterhorde
- [5] Luftleitblech, Boden

Abbildung 4-12 Regalsystem- Wärme- und Trockenschrank Baureihe OGS - Tischgeräte

4-14 Heratherm Thermo Scientific



- [1] Feder
- [2] Luftleitblech, hinten
- [3] Tragprofil für Einlageblech
- [4] Drahtgitterhorden
- [5] Tragprofil für Einlageblech

Abbildung 4-13 Regalsystem - Wärme- und Trockenschrank Baureihe OMS - Tischgeräte

Thermo Scientific Heratherm 4-15

Gerätebeschreibung Komponenten des Nutzraums

4-16 Heratherm Thermo Scientific

# Inbetriebnahme

# Regalsystem der Tischgeräte installieren

Zur Installation des Regalsystems wird kein Werkzeug benötigt. Die Tragprofile werden durch Federdruck gehalten. Die Auflagebügel werden in die Tragprofile eingehängt, die Drahtgitterhorden auf die Auflagebügel geschoben.



# **Erstinstallation**

Bei den Wärme- und Trockenschränken der Heratherm-Baureihe OGS sind die Tragprofile in die Luftleitbleche integriert. Diese sind im Auslieferungszustand der Geräte bereits komplett vormontiert.

Bei den Wärme- und Trockenschränken der Heratherm-Baureihen OMS werden die Tragprofile separat geliefert und müssen wie folgt eingebaut werden:

- Folie von Tragprofilen entfernen
- Haltefeder [1] in das Tragprofil [2] einschieben, so dass der Rastnoppen [3] der Haltefeder in das passende Rastloch im Tragprofil einrastet.





Abbildung 5-1 Einsetzen der Haltefeder in das Tragprofil

Thermo Scientific Heratherm 5-1


# Einbauen des Regalsystems

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Anordnung der Elemente des Regalsystems.



- [1] Haltefeder
- [2] Luftleitblech, seitlich
- [3] Auflagebügel
- [4] Drahtgitterhorde
- [5] Luftleitblech, unten

Abbildung 5-2 Baureihe OGS - Einbauen des Regalsystems



- [1] Haltefeder
- [2] Luftleitblech, hinten
- [3] Auflagebügel
- [4] Drahtgitterhorde
- [5] Tragprofil

Abbildung 5-3 Baureihe OMS - Einbauen des Regalsystems

5-2 Heratherm Thermo Scientific

#### **Nutzraum aufbereiten**

Die folgenden Komponenten des Nutzraumes sind auf Sauberkeit zu kontrollieren und ggf. zu reinigen:

- Auflagebügel
- Drahtgitterhorden
- Oberflächen des Nutzraumes
- Dichtung des Nutzraumes



#### **Reinigung und Desinfektion**

Hinweise zur Reinigung des Wärme- und Trockenschrankes können dem Abschnitt "Reinigung und Desinfektion" auf Seite 9-1 entnommen werden.

# **Tischgeräte**

# Tragprofile ein-/ausbauen (Baureihe OMS)




Abbildung 5-4 Einbau der Tragprofile

Die Tragprofile werden durch die Prägungen [2] und [7] seitlich geführt und durch die Prägungen [1] und [6] fixiert. Die Tragprofile werden an der Wärme- und Trockenschrankrückwand eingesetzt. Die Haltefedern [3] müssen dabei nach oben zeigen.

Thermo Scientific Heratherm 5-3

- 1. Tragprofil [4] auf die untere Prägung [6] setzen und an die Seitenwand des Nutzraumes klappen, so dass das Tragprofil über den beiden Prägungen [5] und [2] sitzt.
- 2. Die Haltefeder [3] hinter die obere Prägung [1] klemmen.
- 3. Zum Ausbau der Tragprofile die Haltefeder an der Lasche nach unten aus der Prägung ziehen und das Tragprofil herausnehmen.

## Hinteres Luftleitblech ein-/ausbauen (Baureihe OMS)

Wärme- und Trockenschränke der Heratherm-Baureihen OMS werden mit vormontiertem Luftleitblech an der Rückwand des Nutzraums ausgeliefert (bei Wärme- und Trockenschränken der Baureihen OGS ist dieses nicht vorhanden). Vor dem Abnehmen des Luftleitblechs von der Rückwand müssen die Tragprofile nach der Anleitung weiter unten ausgebaut werden.




Abbildung 5-5 Einbauen des hinteren Luftleitblechs

1. Die beiden Schrauben [1] lösen, mit denen das Luftleitblech an der Rückwand des Nutzraums befestigt ist.



Beschädigung des Sensors möglich!

Zur Vermeidung von Schäden beim Ein- und Ausbauen der Bleche im Nutzraum des Wärme- und Trockenschrankes darauf achten, dass diese nicht gegen den Sensor stoßen.


- 2. Die beiden Haltefedern [2] an den Laschen anfassen und nach unten aus den Prägungen herausziehen, dann das hintere Luftleitblech abnehmen.
- 3. Zur korrekten Montage des hinteren Luftleitblechs müssen die beiden Haltefedern [2] nach oben weisen. Das Luftleitblech in die unteren Prägungen einsetzen und nach oben gegen die Rückwand des Nutzraums kippen.

5-4 Heratherm Thermo Scientific

- 4. Die beiden Haltefedern [2] in die oberen Prägungen einhaken.
- 5. Luftleitblech mit den Schrauben [1] an der Rückwand des Nutzraums sichern.


# Luftleitbleche ein-/ausbauen (Baureihe OGS)

Im folgenden Abschnitt wird das Ein- und Ausbauen des Bodenblechs beschrieben.



#### Abbildung 5-6 Ausbauen des Bodenblechs

1. Die beiden Schrauben [1] im Bodenblech lösen, dann das Bodenblech aus den zwei Prägungen herausheben und komplett entfernen.



#### Abbildung 5-7 Nach Entfernen des Bodenblechs

2. Die beiden Haltefedern [1] an den Laschen anfassen und nach unten aus den Prägungen herausziehen, dann das seitliche Luftleitblech abnehmen.

Thermo Scientific Heratherm 5-5



Beschädigung des Sensors möglich!

Zur Vermeidung von Schäden beim Ein- und Ausbauen der Bleche im Nutzraum des Wärme- und Trockenschrankes darauf achten, dass diese nicht gegen den Sensor stoßen.




Abbildung 5-8 Entfernen des seitlichen Luftleitblechs


- 3. Zur korrekten Montage der seitlichen Luftleitbleche müssen die beiden Haltefedern [1] nach oben weisen. Das seitliche Luftleitblech in die unteren Prägungen einsetzen und nach oben gegen die Seitenwand des Nutzraums kippen.
- 4. Die beiden Haltefedern [1] in die oberen Prägungen einhaken.
- 5. Das Bodenblech wieder in die Prägungen einsetzen und durch Anziehen der beiden Schrauben [1] sichern.

5-6 Heratherm Thermo Scientific

# Inbetriebnahme Standgeräte


## Luftleitbleche ein-/ausbauen (Baureihe OGS)

Im folgenden Abschnitt wird das Ein- und Ausbauen des Bodenblechs beschrieben.



#### Abbildung 5-9 Ausbauen des Bodenblechs

1. Die 4 Schrauben im Bodenblech entfernen, dann das Bodenblech komplett entfernen.



#### Abbildung 5-10 Entfernen der linken und rechten Tragprofile

Die 8 Schrauben der linken und rechten Tragprofile entfernen, dann die seitlichen Luftleitbleche abnehmen.




Abbildung 5-11 Entfernen des hinteren Luftleitblechs OGS 400/750.

Die 10 Schrauben des hinteren Luftleitblechs des OGS 400/750 entfernen, dann das Luftleitblech abnehmen.

Thermo Scientific Heratherm 5-7

# Inbetriebnahme allgemein

# Auflagebügel einsetzen

- 1. Auflagebügel [3] in die Perforation [1] des Tragprofils stecken, so dass dieser nach unten zeigt.
- 2. Sicherstellen, dass die beiden Vertikalstücke [2] des Auflagebügels am Tragprofil und Luftleitblech anliegen.



Waagerechte Einbaulage der Auflagebügel beachten!

Bitte beachten Sie beim EInbau den Wechsel von Rund- und Langloch bei den Montagebohrungen. Verwenden Sie stets genau gegenüberliegende Lochpaare, damit die Auflagebügel exakt waagerecht eingebaut werden.





Abbildung 5-12 Einbauen der Auflagebügel

5-8 Heratherm Thermo Scientific

# Drahtgitterhorden einschieben



#### Abbildung 5-13 Drahtgitterhorde

- 1. Die Horde mit der Kippsicherung [1] zur Geräterückwand des Wärme- und Trockenschrankes zeigend auf den Auflagebügel schieben. Die Kippsicherung [1] dient gleichzeitig als Führung für die Drahtgitterhorde.
- 2. Drahtgitterhorde leicht anheben, so dass die Auszugsbegrenzungen [2] über die Auflagebügel geführt werden können.
- 3. Sicherstellen, dass die Horde mit beiden Kippsicherungen ungehindert über die Auflagebügel gleitet.

# Tischgeräte nivellieren

- 1. Eine Wasserwaage auf die mittlere Drahtgitterhorde legen.
- 2. Die verstellbaren Gerätefüße verdrehen, so dass die Drahtgitterhorde nach allen Richtungen waagerecht ausgerichtet ist. Die Höheneinstellung der Gerätefüße sollte von links nach rechts und von hinten nach vorne erfolgen

# **Netzanschluss**





**Stromschlag** 

Die Berührung stromführender Teile kann zu einem lebensgefährlichen Stromschlag führen. Stecker und Stromkabel vor dem Netzanschluss auf Beschädigung überprüfen. Beschädigte Anschlusskomponenten dürfen nicht zum Netzanschluss verwendet werden!

Thermo Scientific Heratherm 5-9

Der Wärme- und Trockenschrank ist mit einem schutzgeerdeten Gehäuse der Schutzklasse I ausgestattet. Zur Minimierung der Gefahr eines elektrischen Schlags darf der Wärme- und Trockenschrank ausschließlich über das mitgelieferte Netzkabel an ein vorschriftsmäßig installiertes Stromversorgungsnetz mit Schutzerdung und den folgenden Anschlusswerten bzw. Installationskomponenten für jeden einzelnen Wärme- und Trockenschrank angeschlossen werden:

- Absicherung T 16 A
- Leitungsschutzschalter B 16

# HINWEIS

# Vorteile des Einsatzes separater elektrischer Abgänge

Obwohl der Betrieb mehrerer Geräte an demselben Abgang der elektrischen Verteilung grundsätzlich möglich ist, sofern die Bemessungsstromwerte nicht überschritten werden, empfehlen wir zur Vermeidung mehrfacher Geräteausfälle im Falle einer Betriebsstörung im Hausverteilnetz für jeden die Verwendung eines Abgangs mit jeweils einem vorgeschalteten Leitungsschutzschalter.

#### Netzanschluss herstellen


- 1. Überprüfen Sie vor dem Anschluss an das Netz, ob die Spannungswerte der Steckdose mit den Angaben auf dem Typenschild an der Frontseite des Wärme- und Trockenschrankes übereinstimmen. Stimmen die Angaben für Spannung (V) und maximalen Strom (A) nicht überein, darf das Gerät nicht angeschlossen werden.
- 2. Den Kaltgerätestecker in die Buchse an der Geräterückseite stecken.
- 3. Das Netzkabel so verlegen, dass es keine Abluftrohre oder Durchgänge kreuzt. Bei gestapelten Geräten ist das Netzkabel um Heißstellen am zweiten Gerät im Stapel herumzuführen.
- 4. Den Schutzkontaktstecker des Netzkabels in eine ordnungsgemäß geerdete und abgesicherte Steckdose stecken.
- 5. Stellen Sie sicher, dass keine Zug- oder Druckkräfte auf das Netzkabel einwirken.



#### Netzsteckdosen zugänglich halten!

Um im Notfall ein schnelles Trennen des Stromversorgungsanschlusses zu ermöglichen, müssen Netzsteckdosen stets frei zugänglich bleiben!

5-10 Heratherm Thermo Scientific



- [1] Gut-/ECO-Sensor (nicht nutzbar)
- [2] RS-232-Schnittstelle
- [3] Alarmkontakt (nicht nutzbar)
- [4] Kaltgerätesteckdose zum Netzanschluss

#### Abbildung 5-14 Netzanschlussbuchse



#### Kondensation

Bei Erstinbetriebnahme den Wärme- und Trockenschrank akklimatisieren lassen, um Kondensation auf spannungsführenden Teilen zu vermeiden.

#### RS 232-Schnittstelle anschließen



Austausch darf nur von ausgebildetem und autorisiertem Fachpersonal der Elektrotechnik/Fernmeldetechnik ausgeführt werden!

Die RS-232-Datenkommunikationsschnittstelle unterstützt die Abfrage von Betriebszuständen und Temperaturwerten des Wärme- und Trockenschrankes durch Eingabe einfacher Befehle in einem normalen, vom Betriebssystem Ihres Rechners zur Verfügung gestellten Terminalfenster. Zum Herstellen der Verbindung ist ein Standard-RS-232-Kabel mit 9-poligen Steckverbindern und 1:1 durchgeführten Kontakten erforderlich. Dieses Kabel gehört nicht zum Lieferumfang des Wärme- und Trockenschrankes.

#### Verbinden des Wärme- und Trockenschrankes mit einem Rechner

- 1. Rechner ausschalten.
- 2. Serielles Schnittstellenkabel so verlegen, dass es keine Abluftrohre, Tische oder Durchgänge kreuzt. Bei gestapelten Geräten ist das serielle Schnittstellenkabel um Heißstellen am zweiten Gerät im Stapel herumzuführen.

Thermo Scientific Heratherm 5-11

- 3. Den Stecker des seriellen Schnittstellenkabels (5 bis max. 10 m langes Kabel, nicht Bestandteil des Lieferumfanges) in die Buchse mit der Beschriftung **RS 232** im Anschlussfeld an der Rückseite des Wärme- und Trockenschrankes (siehe "RS-232-Schnittstelle" auf Seite 4-11) stecken.
- 4. Den zweiten Stecker mit einem freien seriellen Anschluss COM 1 /COM 2 etc. am Rechner verbinden.
- 5. Rechner einschalten.
- 6. Standard-Terminalprogramm starten und Verbindung mit den folgenden Parametern einrichten:
  - 57600 Bit pro Sekunde
  - 8 Datenbits
  - 1 Stoppbit
  - keine Parität
- 7. Wenn Ihr Terminal anzeigt, dass der Aufbau der seriellen Kommunikationsverbindung erfolgreich war, geben Sie einen der nachstehend in Tabelle 5-1 aufgeführten Befehle ein, je nachdem, welche Art von Informationen Sie abfragen möchten.
- 8. Die folgende allgemeine Befehlssyntax benutzen:

#### ?:aaaa:bb::cc<CR>, wobei:

- ?: die Befehlszeile als Abfrage ausweist;
- **aaaa:** für die Parameteradresse steht;
- **bb::** eine Abfrage, die aus technischen Gründen auf dem Wert "00" zu belassen ist;
- **cc** für eine in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte befehlsspezifische Checksumme steht;
- **<CR>** die Carriage-Return-Taste bezeichnet.

Sie erhalten eine Antwort im folgenden allgemeinen Format

#### !:aaaa:bb:XXXXX:cc<CR> , wobei:

- —!: die Zeile als Antwort auf eine Abfrage ausweist;
- aaaa: die mit der Abfrage eingegebene Parameteradresse darstellt;
- bb: die Anzahl der Nutzbytes in hexadezimaler Codierung angibt, z.B. 1F für den Dezimalwert 31;
- XXXXXX: die eigentlich signifikante Information laut Abfrage ist;
- cc: eine Prüfsumme ist (technisch stellt diese ein invertiertes XOR aller als Antwort zurückgesendeten Bytes ohne die Bytes der Prüfsumme und das Zeichen <CR> dar);
- **<CR>** für das Carriage-Return-Zeichen steht.

5-12 Heratherm Thermo Scientific

Tabelle 5-1Terminalbefehle zum Abfragen von Daten

Befehlssyntax	Beispiel für eine Antwort
Datum und Uhrzeit kombin	iert
?:0010:00::c1	!:0010:11: <b>31.07.10</b> ; <b>01:02:23</b> :e2  Datum Uhrzeit
Datum allein	
?:0011:00::c0	!:0011:08: <b>31.07.10</b> :d2 <b>Datum</b>
Uhrzeit allein	
?:0012:00::c3	!:0012:08: <b>01:02:23</b> :dc <b>Uhrzeit</b>
•	aktuelle Nutzraumtemperatur (T2); 3); Temperatur Gutsensor (T4)
?:3010:00::c2	!:3010:1f:+125.00;+124.96;+000.000;+000.00:b0 <b>T1 T2 T3 T4</b>

Thermo Scientific Heratherm 5-13

Inbetriebnahme RS 232-Schnittstelle anschließen

5-14 Heratherm Thermo Scientific

# **Betrieb**

#### Gerät vorbereiten

Das Gerät darf nur für den laufenden Betrieb freigegeben werden, wenn alle Inbetriebnahmeschritte (siehe "Inbetriebnahme" auf Seite 5-1) durchgeführt wurden.

#### Geräte-Check

Bevor der Betrieb aufgenommen wird, muss in einem Geräte-Check der Zustand folgender Bauteile geprüft werden:

- Die Dichtung am Frontrahmen darf nicht beschädigt sein.
- Die Komponenten des Regalsystems müssen sicher eingebaut sein.

# Betrieb aufnehmen

- 1. Gerät am Bedienfeld einschalten.
- 2. Sollwerte für Temperatur am Bedienfeld einstellen.
- 3. Die Temperaturregelung regelt auf den eingestellten Temperatur-Sollwert.

# **HINWEIS**

Nach der Erstinstallation und dem anschließenden erstmaligen Aufheizen kann dieses Gerät bedingt durch das Entweichen von Bindemitteln aus dem Isoliermaterial Gerüche und Spuren von nicht-toxischen Dämpfen abgeben.

Dieser Vorgang ist bei fabrikneuen Produkten völlig normal und lässt mit fortschreitendem Gerätebetrieb nach.

Thermo Scientific Heratherm 6-1





#### Zur Vermeidung von Explosionsoder Brandgefahren

- den Wärme- und Trockenschrank auf keinen Fall mit einer der im Abschnitt "Bestimmungswidriger Gebrauch" auf Seite 1-5 aufgeführten Substanzen beschicken
- sicherstellen, dass die Umgebungsluft frei von Lösungsmitteldämpfen ist
- den Wärme- und Trockenschrank nicht in explosionsgefährdeten Bereichen betreiben
- 4. Nutzraum beschicken.





Heiße Oberflächen

Nach dem Öffnen einer Tür kann diese selbsttätig zurückschwingen.

Die Innenseite der Außentür sowie die Oberflächen des Außengehäuses, der Horden und des Nutzraums erreichen im Heizbetrieb des Wärme- und Trockenschrankes hohe Temperaturen und benötigen eine entsprechend lange Zeit zum Abkühlen.

Beim Entnehmen von Proben aus dem laufenden oder kürzlich abgeschlossenen Heizbetrieb sind zur Vermeidung von Verbrennungen an heißen Oberflächen stets Sicherheitshandschuhe und andere geeignete persönliche Schutzausrüstungen zu tragen!



Überschreiten der Tragfähigkeit der Drahtgitterhorden

Wenn die Drahtgitterhorden über die Grenzwerte ihrer Tragfähigkeit hinaus beladen werden, können diese beim Ausziehen beschädigt werden oder es zu einem Kippen der Einlagen bzw. des gesamten Wärme- und Trockenschrankes kommen, mit der möglichen Konsequenz der Zerstörung der Proben. Zur Vermeidung des Überladens des Wärme- und Trockenschrankes oder seiner Drahtgitterhorden sind die im Abschnitt "Technische Daten" auf Seite 13-1 angegebenen Grenzwerte für das Gewicht der Proben zu beachten.

6-2 Heratherm Thermo Scientific

# HINWEIS

#### Hinweise zur Beschickung

Damit eine ausreichende Luftzirkulation und eine gleichmäßige Erwärmung der Proben möglich ist, sollte die Beschickungsfläche im Nutzraum max. zu 70 % genutzt werden. Großflächige Gegenstände oder Geräte mit Wärmeabgabe im Nutzraum können die Wärmeverteilung beeinträchtigen

Thermo Scientific Heratherm 6-3

Betrieb Betrieb aufnehmen

6-4 Heratherm Thermo Scientific


# **Bedienung**

Die Heratherm Wärme- und Trockenschränke der Baureihe OGS und Baureihe OMS sind mit einem frontseitigen Bedienteil ausgestattet, das aus einem Multifunktions-Display, vier Bedientasten und einer Ein/Aus-Taste besteht. Die vier Bedientasten ermöglichen in Verbindung mit dem Display den Zugriff auf alle Bedien- und Einstellfunktionen des Gerätes, wie z.B. Temperatur-Sollwert, Timer sowie verschiedene andere Funktionen.

Im Normalbetrieb zeigt das Display die Nutzraumtemperatur an. Das Display springt stets zu dieser Normalanzeige zurück, nachdem Einstellungen vorgenommen wurden oder 30 Sekunden keine Eingabe erfolgt ist.

Die folgende Darstellung zeigt das Bedienfeld der Typen Heratherm OGS 60/100/180/400/750 und Heratherm OMS 60/100/180 mit allen Anzeige- und Bedienelementen.

Abbildung 7-1 Bedienfeld bei Heratherm-Wärme- und Trockenschränken der Baureihe OGS und Baureihe OMS



Die nachfolgende Tabelle enthält Kurzbeschreibungen der Tasten des Bedienfelds (Positionen K2 bis K5 in Abbildung 7-1).

Thermo Scientific Heratherm 7-1

Table 7-1 Bedientasten

Symbol	Pos.	Funktion
MENU	K1	Taste Menü/Enter Erster Tastendruck: Aktiviert die Menüleiste; der erste Menüpunkt wird durch eine rote Umrandung hervorgehoben. Zweiter Tastendruck: Wählt den gerade aktiven (rot umrandeten) Menüpunkt aus; gleichzeitig wird die Eingabe an Position D1 ermöglicht. Dritter Tastendruck (nach Verändern eines Einstellwertes): Bestätigt die Eingabe bzw. Auswahl.
<b>«</b>	K2	Taste Links Nach dem ersten Drücken der Taste Menü /Enter: - Wechselt im Menü (siehe Position D2) zum nächsten Symbol nach links. Nach Auswahl eines Menüpunkts: - Verringert einen einzustellenden Parameter, z.B den Temperatur-Sollwert an Position D1. Längeres Drücken dieser Taste ändert den ausgewählten Wert im Schnelldurchlauf.
	K3	Ein/Aus-Taste Durch ein 2 Sekunden langes Drücken dieser Taste wird der Wärme- und Trockenschrank ausgeschaltet. Das Display erlischt bis auf das Bereitschaftssymbol im Statusfeld an Position D3. Das Display zeigt im Temperatur-Anzeigefeld D1 nur die gedimmte Nutzraumtemperatur an, sofern diese über 50 °C (122 °F) liegt.
<b>&gt;</b>	K4	Taste Rechts Nach dem ersten Drücken der Taste Menü /Enter: - Wechselt im Menü (siehe Position D2) zum nächsten Symbol nach rechts. Nach Auswahl eines Menüpunkts: - Erhöht einen einzustellenden Parameter, z.B den Temperatur-Sollwert an Position D1. Längeres Drücken dieser Taste ändert den ausgewählten Wert im Schnelldurchlauf.
ESC	K5	Taste Escape Springt zurück zur nächsthöheren Menüebene oder Normalanzeige. Beim Verlassen des aktuellen Menüpunkts erscheint eine Abfrage, ob zuvor vorgenommene Einstellungen gespeichert werden sollen.

Die nachfolgende Tabelle enthält Kurzbeschreibungen der Anzeigeelemente des Bedienfelds (Positionen D1 bis D3 in Abbildung 7-1; die Bezeichnungen K1 bis K5 beziehen sich auf die Tasten in derselben Abbildung).

7-2 Heratherm Thermo Scientific

Table 7-2 Anzeigeelemente

Element	Pos.	Funktion
24.0° 12:30° 8888°	D1	Anzeigefeld mit Daueranzeige des Temperatur-Istwerts im Nutzraum in der Einheit °C oder °F (je nach Voreinstellung, siehe "Temperaturanzeigeeinheit umschalten" auf Seite 7-12.).  Beim Einstellen des Timers erscheint hier ein blinkendes Zeiteingabefeld mit dem Format hh:mm (Stunden:Minuten, jeweils zweistellig).  Im Fehlerfall blinkt hier der aktuelle Fehlercode; zusätzlich leuchtet das rote Alarmsymbol D3.
	D2	Menüleiste mit Symboldarstellungen der einstellbaren Parameter. Ein roter Rahmen markiert den aktuell mit der Taste Menü (K1) und den Pfeiltasten Links (K2) und Rechts (K4) ausgewählten Menüpunkt. Kurzbeschreibungen zu den einzelnen Menüpunkten finden Sie in der nachfolgenden Tabelle 7-3.  Hinweis Ist ein Menüpunkt nicht auswählbar, dann gehört die dazugehörige Funktion nicht zu den Ausstattungsmerkmalen ihres Gerätes.
$\triangle$	D3	Alarmsymbol: Im Fehlerfall leuchtet das rote Alarmsymbol. Gleichzeitig blinkt im Anzeigefeld D1 der aktuelle Fehlercode. Zum Quittieren des Alarms muss die Taste

Die nachfolgende Tabelle enthält Kurzbeschreibungen der Menüleistensymbole (Position D2 in Abbildung 7-1)

Table 7-3 Symbole der Menüleiste

Symbol	Funktion
	Temperatur-Sollwert Ermöglicht das Ändern des Temperatur-Sollwerts innerhalb des zulässigen Wertebereichs. Die Werteänderung erfolgt mit den Tasten Links und Rechts (Position K2 bzw. K4) und kann nach dem Bestätigen mit der Taste Menü/Enter (Position K1) im Anzeigefeld an Position D1 mitverfolgt werden. Anleitung: "Temperatur-Sollwert" auf Seite 7-6.
	Timer Ermöglicht die Eingabe eines Zeitraums, nach dem der Wärme- und Trockenschrank ein- oder ausschaltet. Nach dem Aktivieren eines Einschalttimers schaltet sich der Wärme- und Trockenschrank aus. Ein rotierender Zeiger im Timer-Symbol und das Bereitschaftssymbol im Statusfeld zeigen an, dass der Timer läuft. Anleitung: "Timer" auf Seite 7-8.
F	Einstellungen Ermöglicht den Zugriff auf folgende Funktionen: - Auslesen des Fehlerspeichers - Durchführen der Kalibrierung des Wärme- und Trockenschrankes - Umschalten der Temperaturanzeigeeinheit zwischen °C bzw. °F - Eingabe eines Konfigurationscodes (Anleitung: "Einstellungen" auf Seite 7-10)

Thermo Scientific Heratherm 7-3

Table 7-3 Symbole der Menüleiste

# Symbol Funktion Bereitschaftsanzeige Leuchtet, wenn das Gerät mit der Ein/Aus-Taste (Position K3 in Abbildung 7-1) ausgeschaltet wurde. Dieses Symbol lässt sich nicht über die Menüleiste auswählen.



Keine Tastatureingabe nach Menüauswahl

Wenn nach dem Auswählen einer Menüoption mehr als 30 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, springt die Anzeige aus dem ausgewählten Bildschirm zurück zur normalen Betriebsanzeige.

7-4 Heratherm Thermo Scientific

### Gerät einschalten

1. Gerät mit dem Netzstecker an eine geeignete Schutzkontaktsteckdose anschließen.



Im Display auf der Frontseite beginnt das Bereitschaftssymbol (rechtes Symbol im Menü an Position D3 in Abbildung 7-1 auf Seite 7-1) zu leuchten.



2. Ein/Aus-Taste zwei Sekunden lang drücken.

Nach dem Einschalten führt der Wärme- und Trockenschrank eine Initialisierung durch. Nach Abschluss der Initialisierung leuchtet das Display auf, und im Temperaturanzeigefeld (Position D1 in Abbildung 7-1 auf Seite 7-1) wird die aktuelle Nutzraumtemperatur angezeigt. Der Wärme- und Trockenschrank ist nun betriebsbereit.

# Gerät ausschalten bzw. außer Betrieb setzen



1. Ein/Aus-Taste zwei Sekunden lang drücken.



Das Display erlischt bis auf das Bereitschaftssymbol (rechtes Symbol im Menü an Position D3 in Abbildung 7-1 auf Seite 7-1) und − bei einer Nutzraumtemperatur ≥ 50 °C (122 °F) − eine Restwärmeanzeige. Der Wärme- und Trockenschrank ist nun ausgeschaltet.

2. Ggfs. das Gerät durch Ziehen des Netzsteckers komplett außer Betrieb setzen.

Thermo Scientific Heratherm 7-5



# **Temperatur-Sollwert**

Heratherm Wärme- und Trockenschränke ermöglichen die direkte Sollwerteinstellung der Nutzraumtemperatur mit wenigen Tastenbefehlen. Die Temperaturänderung lässt sich nach dem Bestätigen der neu eingestellten Sollwerttemperatur im Temperaturanzeigefeld (Position D1 in Abbildung 7-1 auf Seite 7-1) verfolgen.

Durch entsprechende Einstellung des Temperatur-Sollwerts lässt sich außerdem nach einer Trocknung oder Wärmebehandlung eine beschleunigte Abkühlung erzielen. Bei Auswahl der Temperaturen von Umgebungstemperatur +10 °C, muss die Zuluftklappe geöffnet sein und es darf keine zusätzliche Wärme ins Gerät eingebracht werden. Sie können am Wärme- und Trockenschrank jedoch zur beschleunigten Abkühlung einen Temperatur-Sollwert von 0 °C (32 °F) einstellen. Dieser Einstellwert wird mit einer einzigen Temperaturstufe erreicht, wie nachfolgend beschrieben.

Table 7-4 Temperatur-Sollwert einstellen

	Menüleiste aktivieren mit , dann mit Symbol  Temperatur wählen und Auswahl mit bestätigen.
88888 10491170	Im blinkenden Temperaturanzeigefeld mit  oder oneuen Temperatur-Sollwert einstellen  und Einstellung mit bestätigen.
	Das Display kehrt zurück zur Normalanzeige.  Der im Nutzraum gemessene Istwert im Temperaturanzeigefeld beginnt sich zu ändern, bis er den neu eingestellten Sollwert erreicht.

#### Table 7-5 Beschleunigen der Abkühlung über den Temperatur-Sollwert

Am Ende der Trocknung oder Wärmebehandlung
Menüleiste aktivieren mit 🔑 Symbol
Temperatur wählen und Auswahl mit ebestätigen.

7-6 Heratherm Thermo Scientific

Table 7-5 Beschleunigen der Abkühlung über den Temperatur-Sollwert

88888	Im blinkenden Temperaturanzeigefeld mit den Temperatur-Sollwert auf 50 °C (122 °F) einstellen,
	anschließend durch einmaliges Drücken der Taste  den Wert 0 °C (32 °F) wählen. Wenn der Wert 0 °C
	(32 °F) im Display erscheint, Einstellung mit bestätigen.
	Das Display kehrt zurück zur Normalanzeige.
	Der im Nutzraum gemessene Istwert im
	Temperaturanzeigefeld beginnt zu fallen und zeigt den
	Fortschritt des Abkühlens an

Thermo Scientific Heratherm 7-7



#### **Timer**

Mit der Funktion **Timer** aus der Menüleiste lässt sich ein Ein- oder Ausschalttimer mit "Countdown" festlegen, der den Wärme- und Trockenschrank zeitgesteuert nach einem durch den Anwender eingestellten Zeitraum ein- oder ausschaltet. Die Verwendung als Ausschalttimer ist in Tabelle 7-7 (siehe unten) und als Einschalttimer in Tabelle 7-8 auf Seite 7-9 beschrieben.

Das Programmieren einer Einschaltzeit bewirkt, dass der Wärme- und Trockenschrank bis zum zeitgesteuerten Wiedereinschalten ausgeschaltet wird. Eine Ausschaltzeit sorgt dementsprechend dafür, dass der Wärme- und Trockenschrank bis zum zeitgesteuerten Abschalten weiterläuft. Der Timer beginnt sofort mit der Bestätigung der Eingabe zu laufen.

Table 7-6 Ausschalttimer mit Countdown einstellen


Menüleiste aktivieren mit , dann mit Symbol  Timer wählen und Auswahl mit bestätigen.  Im Anzeigefeld erscheint nun die Option OFF.  Ausschalttimer mit auswählen.
Ausschaittimer mit auswahlen.
Mit oder Stunden und Minuten bis zum Ausschalten des Wärme- und Trockenschrankes einstellen, jeweils mit bestätigen.
Das Display springt zurück zur Normalanzeige. Im Menü kreist im leuchtenden Timer-Symbol der Uhrzeiger.

Table 7-7 Einschalttimer mit Countdown einstellen

	Menüleiste aktivieren mit , dann mit Symbol  Timer wählen und Auswahl mit bestätigen.
88888	Im Anzeigefeld erscheint nun die Option <b>OFF.</b>

7-8 Heratherm Thermo Scientific

Table 7-7 Einschalttimer mit Countdown einstellen



## **Timer stoppen**

Table 7-8 Ausschalttimer vor Ablauf stoppen

(-)	Menüleiste aktivieren mit Aann mit Symbol
	Timer wählen und Auswahl mit bestätigen.
	Abfrage OFF mit bestätigen, dann mit zurück zum Hauptmenü.
	Im Menü erlischt das Timer-Symbol.
	Das Display kehrt zur normalen Betriebsanzeige zurück.
Table 7-9 Einschalttir	mer vor Ablauf stoppen
	Zum Abbrechen einer programmierten Einschaltzeit
	aus dem ausgeschalteten Zustand mehrere Sekunden
	lang die Ein/Aus-Taste drücken
	Im Menü erlischt das Timer-Symbol.
	Das Display kehrt zur normalen Betriebsanzeige zurück.

Thermo Scientific Heratherm 7-9



## Einstellungen

Unter dem Menüpunkt **Einstellungen** sind in einem eigenen Untermenü eine Reihe von Befehlen zusammengefasst, mit denen sich allgemeine Betriebsdaten des Wärme- und Trockenschrankes abrufen und Voreinstellungen für den Betrieb des Gerätes bzw. des Displays festlegen lassen:

- Auslesen des Fehlerspeichers
- Durchführen der Kalibrierung des Wärme- und Trockenschrankes
- Umschalten der Temperaturanzeigeeinheit zwischen °C bzw. °F
- Eingeben eines Konfigurationscodes


Die Verwendung dieser Funktionen wird nachfolgend beschrieben.

## **Fehlerspeicher**


Bei einem Service-Anruf des Anwenders kann es vorkommen, dass der Service-Mitarbeiter von Thermo Fisher Scientific Informationen aus dem Fehlerspeicher des Gerätes abfragt. Dieser interne Speicher ermöglicht das "Blättern" durch die letzten 22 Alarmmeldungen, die z.B. durch Geräte- oder Regelungsfehler verursacht wurden. Für jeden Fehler wird der geräteinterne Fehlercode angezeigt.

Fehlercodes und Hinweise zur Behebung von Alarmursachen sind im Abschnitt "Fehlercodes" auf Seite 12-1 aufgeführt.

Table 7-10 Fehlerspeicher auslesen



## Table 7-10 Fehlerspeicher auslesen



## Kalibrierung

Mit dem Menüpunkt **Settings -> Calibration** startet der Anwender den Temperaturabgleich für die geräteinternen Temperaturfühler und legt fest, ob dieser manuell oder automatisch erfolgen soll:

• Die Option **Manual** ermöglicht die Direkteingabe eines z.B. mit einem Referenzsensor gemessenen Absolutwertes.




Table 7-11 Referenzwert für Temperaturabgleich manuell eingeben

F	Menüleiste aktivieren mit , dann mit oder Symbol Einstellungen wählen und Auswahl mit bestätigen.
	Mit zum Menüpunkt CAL(ibration) wechseln und Auswahl mit bestätigen.

Thermo Scientific Heratherm 7-11

Table 7-11 Referenzwert für Temperaturabgleich manuell eingeben

85888	Im Anzeigefeld erscheint nun die Option USEr.  Auswahl mit bestätigen.
88.8 B	Im anschließenden Eingabefeld die mit dem externen Referenzsensor gemessene Temperatur mit oder einstellen und Einstellung mit bestätigen.  Der Wert wird übernommen, und die internen
	Temperaturfühler werden mit dem Wert des Referenzsensors kalibriert. Das Display springt zurück zur Normalanzeige. Das Symbol Einstellungen in der Menüleiste erlischt.

## Temperaturanzeigeeinheit


Mit dem Menüpunkt **Settings** -> °C / °F lässt sich die Anzeigeeinheit für die Temperatur zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit umschalten.

**Hinweis** Diese Einstellung beeinflusst nicht die über die RS-232 Schnittstelle zur PC-unterstützten Erfassung und Dokumentation der Betriebsparameter gemeldeten Temperaturwerte; diese werden in °C übergeben.

Table 7-12 Temperaturanzeigeeinheit umschalten

F	Menüleiste aktivieren mit , dann mit oder Symbol Einstellungen wählen und Auswahl mit bestätigen.
	Mit  zum Menüpunkt C - F wechseln. Im Anzeigefeld blinkt nun der Text C - F.


Table 7-12 Temperaturanzeigeeinheit umschalten



## Konfiguration


Der Menüpunkt **Settings -> Configuration** ermöglicht es dem Anwender, durch die Eingabe eines vierstelligen Codes bestimmte Parameteränderungen am Gerät vorzunehmen, z.B. um die im Abschnitt "RS 232-Schnittstelle anschließen" auf Seite 5-11 beschriebene Spannungsumschaltung durchzuführen.

Table 7-13 Vierstelligen Code eingeben



Thermo Scientific Heratherm 7-13

Table 7-13 Vierstelligen Code eingeben



# **Außerbetriebnahme**

Dieses Kapitel enthält Anweisungen zur Außerbetriebnahme des Wärme- und Trockenschrankes über einen längeren Zeitraum, d.h., mindestens für mehrere Tage.

## Wärme- und Trockenschrank außer Betrieb nehmen

- 1. Behälter mit Proben und alle Hilfsmittel aus dem Nutzraum herausnehmen.
- 2. Gerät am Bedienpanel ausschalten.
- 3. Netzstecker ziehen und gegen versehentlichen Wiederanschluss sichern.
- 4. Während der Zeitphase der Stillegung des Gerätes muss der Nutzraum ständig belüftet werden. Dazu die Außentür leicht öffnen und im geöffneten Zustand sichern.

Thermo Scientific Heratherm 8-1

Außerbetriebnahme Wärme- und Trockenschrank außer Betrieb nehmen

# Reinigung und Desinfektion

# Reinigung





Unverträgliche Reinigungsmittel

Teile des Wärme- und Trockenschrankes sind aus Kunststoffen gefertigt. Lösemittel können Kunststoffe anlösen. Starke Säuren oder Laugen können eine Versprödung der Kunststoffe verursachen.



Feuchtigkeitsempfindliche Bauteile

Das Display und die Anschlussbuchsen auf der Rückseite des Wärme- und Trockenschrankes nicht mit Reinigungsmittel besprühen. Beim Abwischen des Wärme- und Trockenschrankes darauf achten, dass keine Feuchtigkeit in diese Bauteile eindringt. Das Display mit einem leicht befeuchteten Tuch abwischen und anschließend mit einem Tuch aus 100% Microfaser trocken wischen.

## Reinigung der Außenflächen

Schmutzrückstände und Ablagerungen mit lauwarmem Wasser, das mit handelsüblichem Spülmittel versetzt ist, gründlich beseitigen.

Die Oberflächen mit einem sauberen Tuch und klarem Wasser abwischen.

Abschließend die Oberflächen mit einem sauberen Tuch trocken reiben.

## Wisch- und Sprühdesinfektion

Die manuelle Wisch-/Sprühdesinfektion wird in folgenden Arbeitsabschnitten durchgeführt:

- Vordesinfektion
- Anwendungsbezogene Reinigung

Thermo Scientific Heratherm 9-1





**Alkoholische Desinfektionsmittel!** 

Desinfektionsmittel, die mehr als 10 % Alkohol enthalten, können zusammen mit Luft leicht entflammbare und explosive Gasgemische bilden.

Bei Anwendung solcher Desinfektionsmittel offenes Feuer oder starke Hitzeeinwirkung während des gesamten Desinfektionsverfahrens vermeiden!

Solche Desinfektionsmittel nur in gut belüfteten Räumen anwenden.

Nach Einwirkung des Desinfektionsmittels die behandelten Geräteteile gut trocken reiben.

Sicherheitsregeln zur Vermeidung von Brand- und Explosionsgefahren durch alkoholische Desinfektionsmittel (ZH 1/598) beachten.





**Chloridhaltige Mittel!** 

Chloridhaltige Desinfektionsmittel können die Korrosion von Edelstahl und verzinkten Blechen verursachen.

Zur Desinfektion nur Desinfektionsmittel benutzen, die sich unschädlich auf Edelstahl und verzinkte Bleche auswirken!

## Manuelle Wisch- und Sprühdesinfektion vorbereiten





Stromschlag

Die Berührung stromführender Teile kann zu einem lebensgefährlichen Stromschlag führen.

Stecker und Stromkabel vor dem Netzanschluss auf Beschädigung überprüfen. Beschädigte Anschlusskomponenten dürfen nicht zum Netzanschluss verwendet werden!





### Gesundheitsgefährdung

Die Oberflächen des Nutzraumes können kontaminiert sein. Der Kontakt mit kontaminierten Reinigungsflüssigkeiten kann Infektionen verursachen. Desinfektionsmittel können gesundheitsschädliche Stoffe enthalten.

Bei der Reinigung und Desinfektion die Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln einhalten!

Schutzhandschuhe tragen.



Schutzbrille tragen.

Zum Schutz der Schleimhäute Mund- und Nasenschutz tragen.

Beachten Sie die Hinweise des Desinfektionsmittelherstellers und der Hygienefachkraft.

### Vordesinfektion

- 1. Sämtliche Proben aus dem Probenraum herausnehmen und sicher einlagern.
- 2. Die Oberflächen des Probenraumes und der Einbauten mit Desinfektionsmittel besprühen bzw. abwischen.
- 3. Desinfektionsmittel entsprechend den Herstellerangaben einwirken lassen.



Feuchteempfindliche Bauteile

Den Sensor mit Desinfektionsmittel besprühen.

Thermo Scientific Heratherm 9-3

Reinigung und Desinfektion Wisch- und Sprühdesinfektion

# Instandhaltung

Zur Erhaltung der Funktionstüchtigkeit und Betriebssicherheit des Gerätes sowie zur Vermeidung von Funktionsstörungen durch Alterung und Verschleiß muss eine regelmäßige Wartung durchgeführt werden. Das Unterlassen der regelmäßigen Wartung kann folgende Konsequenzen nach sich ziehen:

- Schwankungen der Heizleistung
- keine kontrollierte Temperaturverteilung im Nutzraum
- Zerstörung von Proben

# Inspektion und Kontrollen

Zur Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit und Betriebssicherheit des Wärme- und Trockenschrankes sind regelmäßige Inspektionen und Kontrollen der nachstehend genannten Bauteile durchzuführen.

## Regelmäßige Kontrollen

- Den Wärme- und Trockenschrank auf Sauberkeit kontrollieren und eventuelle Rückstände von vorherigen Prozessen entfernen.
- Um einen Betrieb des Wärme- und Trockenschrankes ohne ausreichend gefilterte Frischluft zu vermeiden ist der Luftfilter (Zubehör, separat zu bestellen) am Lufteinlass auf Verunreinigung zu kontrollieren.

### **Monatliche Inspektion**

- Dichtigkeit und richtigen Sitz der Türdichtung prüfen.
- Luftfiltereinsatz (Zubehör) in Lufteinlass tauschen.
- Funktionstest des Bedienfeldes und der Geräteregelung.
- Elektrische Sicherheitsprüfung entsprechend den national gültigen Vorschriften.

Thermo Scientific Heratherm 10-1



#### **Funktionsprüfung**

Wurden für Inspektionen Schutzeinrichtungen ausgebaut oder außer Funktion gesetzt, darf der Wärme- und Trockenschrank erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn die Schutzeinrichtungen wieder eingebaut und auf ihre einwandfreie Funktion hin überprüft wurden.



Ersatzteile und bauliche Veränderungen am Gerät

Zur Vermeidung erheblicher Funktionsstörungen des Wärmeund Trockenschrankes und damit verbundenen Sicherheitsrisiken, die zum Tod oder zu ernsthaften Verletzungen von Personen oder zu Schäden am Wärme- und Trockenschrank und anderen Ausrüstungen führen können, dürfen ausschließlich von Thermo Electron LED GmbH zugelassene Ersatzteile verwendet werden. Die Verwendung von Ersatzteilen von Fremdanbietern ohne Zulassung durch Thermo Electron LED GmbH bewirkt das Erlöschen der Gewährleistungsansprüche.

Es dürfen keine wie auch immer gearteten baulichen Veränderungen am Wärme- und Trockenschrank vorgenommen werden, ohne dass zuvor eine schriftliche Genehmigung von Thermo Electron LED GmbH eingeholt wird. Nicht genehmigte bauliche Änderungen können die Betriebssicherheit beeinträchtigen und Gefahrenquellen hervorrufen, die zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen von Personen oder zu Schäden am Wärme- und Trockenschrank und anderen Ausrüstungen führen können.

## Wartungsintervalle

Im laufenden Betrieb sind folgende Wartungsarbeiten durchzuführen:

### Jährliche Wartung

Serviceprüfung durch Technischen Service durchführen lassen.



#### Wartungsvertrag

Thermo Electron LED GmbH bietet einen auf das Gerät abgestimmten Wartungsvertrag an, der alle erforderlichen Prüfungs- und Instandhaltungsdienste beinhaltet.

## Temperaturabgleich vorbereiten

Zur Ermittlung des genauen Messwertes des geräteinternen Temperatursensors sollte vierteljährlich eine Temperaturvergleichsmessung durchgeführt werden. Wird dabei eine größere Messabweichung festgestellt, sollte ein Temperaturabgleich durchgeführt werden. Hierbei wird die Temperaturregelung des Gerätes auf den Messwert der Vergleichsmessung eingestellt.

Zur Vergleichsmessung sollte ein kalibriertes Messinstrument mit einer Genauigkeit kleiner ± 1 °C (1,7 °F) verwendet werden.

Um zeitliche Temperaturschwankungen während der Messung zu minimieren, wird das Messinstrument in einem isothermen Behältnis (z. B. ein mit Glyzerin gefüllter Becher) im Nutzraum aufgestellt. Bezugsort der Vergleichsmessung ist die Mitte des Nutzraumes.

# HINWEIS

#### Isothermes Behältnis

Als isothermes Behältnis darf auf keinen Fall ein mit Wasser gefüllter Behälter verwendet werden, weil durch die Verdunstung von Wasser eine zu geringe Temperatur ermittelt wird.



#### Zu hohe Nutzraumtemperatur

Eine möglicherweise zu hohe Nutzraumtemperatur nach dem Abgleich kann durch Öffnen der Türen für ca. 30 s abgebaut werden.

# Vergleichsmessung durchführen

- 1. Wärme- und Trockenschrank am Bedienfeld einschalten.
- 2. Temperatur-Sollwert einstellen und abwarten, bis das Gerät durchgewärmt ist. Dieser Vorgang kann mehrere Stunden dauern.
- 3. Messfühler mittig auf dem Einlageblech im mittleren Bereich des Nutzraumes aufstellen. Alternativ kann an gleicher Stelle ein Temperatursensor positioniert werden. Die Zuleitung wird zwischen Glastür und Innenbehälter verlegt.
- 4. Türen schließen.
- 5. Abwarten, bis am Messinstrument ein konstanter Temperaturwert ablesbar ist.
- 6. Mit dem Messwert des Messinstruments die manuelle Kalibrierung der Temperaturregelung gemäß Anleitung in "Referenzwert für Temperaturabgleich manuell eingeben" auf Seite 7-11 durchführen.

## Temperaturabgleich durchführen

Detaillierte Anweisungen zur Durchführung einer manuellen Temperaturkalibrierung können dem Abschnitt "Kalibrierung" auf Seite 7-11 entnommen werden.

Thermo Scientific Heratherm 10-3

## Türdichtung wechseln



#### Zu hohe Nutzraumtemperatur

Eine möglicherweise zu hohe Nutzraumtemperatur nach dem Abgleich kann durch Öffnen der Türen für ca. 30 s abgebaut werden.

Die Türdichtung der Außentür ist in den Aufnahmeschlitz gesteckt. Die Türdichtung muss alle sechs Monate auf Anzeichen von Verspröden kontrolliert werden, wenn der Wärme- und Trockenschrank bei einer Maximaltemperatur von bis zu 250 °C / 482 °F betrieben wurde.

Die Türdichtung kann ohne Werkzeug gewechselt werden.




Abbildung 10-1 Austausch der Türdichtung (Beispiel zeigt Wärme- und Trockenschrank der Baureihe OMH)

- 1. Dichtung aus dem Aufnahmeschlitz ziehen.
- 2. Neue Dichtung mit der Naht auf der Anschlagseite der Tür an dem in Abbildung 10-1 mit dem Pfeil markierten Punkt ansetzen.
- 3. Die Dichtung am gesamten Umfang der Tür entlang mit sanftem Druck in den Aufnahmeschlitz pressen. Dabei darauf achten, dass die Dichtung nicht gedehnt wird.
- 4. Kontrollieren, ob die Dichtung im Aufnahmeschlitz sitzt und plan am Türrahmen anliegt, ggf. korrigieren.

## Austausch der Netzanschlussleitung

Falls die Netzanschlussleitung beschädigt ist, muss diese gegen ein Original-Ersatzteil ausgetauscht werden. Die Verwendung einer Standard-Netzanschlussleitung ohne erhöhte Temperaturbeständigkeit ist nicht zulässig.

# Reparaturrückläufe

Vor dem Einschicken von Komponenten wenden Sie sich wegen des erforderlichen Rücksende-Freigabecodes (RMA-Nummer) bitte an unsere Kundendienstabteilung.

Bei Komponenten ohne diesen Freigabecode wird die Annahme verweigert.





## Kontaminationsgefahr

Der Wärme- und Trockenschrank wurde möglicherweise zur Be- und Verarbeitung von infektiösen Substanzen eingesetzt. Der Wärme- und Trockenschrank oder Teile des Gerätes können deshalb kontaminiert sein.

Alle Komponenten des Wärme- und Trockenschrankes müssen vor dem Versand dekontaminiert werden!

- Die Bauteile des Wärme- und Trockenschrankes sind gründlich zu reinigen und anschließend abhängig vom Einsatzzweck entweder zu desinfizieren oder zu sterilisieren.
- Dem Reparaturrückläufer ist eine Unbedenklichkeitserklärung mit genauen Hinweisen über die Durchführung der Dekontaminationsmaßnahmen beizufügen.

Thermo Scientific Heratherm 10-5

Instandhaltung Reparaturrückläufe

# **Entsorgung**



## Kontaminationsgefahr

Der Wärme- und Trockenschrank könnte zur Be- und Verarbeitung von infektiösen Substanzen eingesetzt worden sein. Der Wärme- und Trockenschrank oder Teile des Gerätes können deshalb kontaminiert sein.

Alle Komponenten des Wärme- und Trockenschrankes müssen vor der Entsorgung dekontaminiert werden!

- Die Bauteile des Wärme- und Trockenschrankes sind gründlich zu reinigen und anschließend abhängig vom Einsatzzweck entweder zu desinfizieren oder zu sterilisieren.
- Dem Entsorgungsgut ist eine Unbedenklichkeitserklärung mit genauen Hinweisen über die Durchführung der Dekontaminationsmaßnahmen beizufügen.

# Übersicht der verwendeten Materialien

Komponente	Material
Thermische Isolationsteile	Glaswolle
Elektronikplatinen	Umhüllte elektrische Bauteile mit diver- sen Kunststoffen behaftet, auf epoxid- harzgebundenen Leiterplatten bestückt.
Kunststoffteile, generell	Materialkennzeichnung beachten
Außengehäuse	Stahlblech verzinkt, lackiert
Geräterückwand	Stahlblech verzinkt
Außentür	Stahlblech verzinkt, lackiert
Türinnenblech	Baureihe OMS und OGS: Edelstahl 1.4016
Bedien- und Anzeigefolie	Polyethylen
Heizungen	Edelstahlummantelter Widerstandsheiz- leiter
Innenbehälter, Einbauten und Horden	Edelstahl 1.4016; Einlagen verchromt

Thermo Scientific Heratherm 11-1

Komponente	Material
Dichtung, Türrahmen	Silikon
Lüfterrad	Edelstahl 1.4016 (nur OMS)
Leitungen	Kunststoffummantelte Kupferlitze
Verpackung	Wellpappe, Polyethylenfolie und Styro- porformteile, chemisch unbehandeltes Holz

# **Fehlercodes**

In Tabelle 12-1 sind die mögliche Fehlermeldungen in der Anzeige des Bedienfelds (siehe "Fehlerspeicher" auf Seite 7-10) und Anweisungen zur Behebung der Alarmursache aufgeführt.

Tabelle 12-1 Fehlercodes für Heratherm-Wärme- und Trockenschränke

Fehlermeldung und -Code	Ursache	Alarmantwort	Hinweise zum Beheben des Alarms <sup>1</sup>
Display Error (E002)	Kommunikationsfehler zwischen Display und Controller. Interner Controller konnte die Kommunikation mit dem Bedienfeld nicht wieder aufbauen	zwischen Display und Controller. Interner Controller konnte die Kommunikation mit dem Bedienfeld nicht wieder aufbauen  det, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display. Geräte-Reset nach 30 s.	
Mirrored Parameter Loaded (E003)	Der Controller konnte die benutzerspezifischen Ein- stellungen nicht lesen und musste auf den gespiegelt gespeicherten Notfallpara- metersatz zurückgreifen.	Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet. Rückgriff auf gespiegelten Parameterspeicher. Gerät läuft ohne Funktionseinbußen weiter, auch benutzerspezifische Einstellungen bleiben erhalten.	Letzte Einstellungen über- prüfen, z.B. eingegebenen Sollwert.
Factory Parameter Loaded (E004)	Der Controller konnte den gespiegelten Parametersatz nicht lesen und musste auf den Parametersatz mit den werkseitigen Voreinstellungen zurückgreifen.	Rückgriff auf werkseitig voreingestellte Parameterwerte. Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display. Benutzerspezifische Einstellungen stehen möglicherweise nicht zur Verfügung, zum Beispiel die gewählte Temperaturanzeigeeinheit oder Benutzerprogramme.	Durch Drücken der Taste  controller gegenen und der Spezifische Einstellungen wieder vornehmen.
Default Parameter Loaded (E005)	Der Controller konnte die werkseitigen Voreinstel- lungen nicht lesen und musste auf Standardeins- tellungen zurückgreifen	Rückgriff auf Standardpa- rameter. Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Dis- play. Das Gerät ist nicht mehr betriebsfähig.	Kundendienst rufen.

Thermo Scientific Heratherm 12-1

Tabelle 12-1 Fehlercodes für Heratherm-Wärme- und Trockenschränke

Fehlermeldung und -Code	Ursache	Alarmantwort	Hinweise zum Beheben des Alarms <sup>1</sup>	
Power Down Error (E007)	Stromversorgung wurde im laufenden Gerätebetrieb abrupt ausgeschaltet (Stromausfall).	Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display.	Stromversorgung über- prüfen. Stromversorgung des Geräts einschalten, anschließend den Alarm durch Drücken der Taste	
Fan Error (E009) (nur Baureihe OMS)	Lüfterdrehzahl nicht im zulässigen Bereich.	Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display. Heizung wird vom Regler gesperrt.	Durch Drücken der Taste  Esc quittieren. Lässt sich das Problem auf diese Weise nicht lösen, Kun- dendienst rufen.	
Config Error (E012)	Allgemeiner Gerätekonfigurationsfehler.	Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display. Das Gerät ist nicht mehr betriebsfähig.	Kundendienst rufen.	
OTP Error (E013)	Klixon-Kontakt hat ausgelöst.	Fehler im Übertemperaturschutz. Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display. Überbrücken über Klixon-Kontakt fehlgeschlagen.	Kundendienst rufen. Gerät neu starten. Lässt sich der Fehler nicht beheben, dann den Kundendienst rufen.	
Falsche Spannung (E014)	Die angelegte Spannung ist zu hoch oder zu niedrig.	Alarmton wird ausgesendet, Fehlermeldung im Display.	Spannung laut Typen- schild anlegen, Fehler quittieren.	
Sensor Error (E100)	Sensor-/Fühlerbruch am Regelsensor. Der Istwert liegt außerhalb des zuläs- sigen Bereichs.	Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display. Regelung auf Referenz-Sensor übertragen. Wenn beide defekt, werden alle Regelkreise abgeschaltet.	Kundendienst rufen.	
Temperature too high (E101) (Istwert über (Heiz- kreis defekt))	Der Istwert verlässt das aktive Fehlerband nach oben. Zusätzlich ist der Triac defekt.	Gutschutz aktivieren, weiter auf Sollwert regeln, Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display.	Kundendienst rufen.	
Temperature not plausible (E103) (Istwert nicht plausibel)	Die Differenz zwischen Regelsensor und Refe- renzsensor übersteigt die maximale Abweichung für die Plausibilität.	Es wird auf den Fühler geregelt, der die höhere Temperatur anzeigt. Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display. Fehler lässt sich quittieren und setzt sich nicht zurück.	Wenn das Problem nicht von selbst verschwindet, Kundendienst rufen.	

Tabelle 12-1 Fehlercodes für Heratherm-Wärme- und Trockenschränke

Fehlermeldung und -Code	Ursache	Alarmantwort	Hinweise zum Beheben des Alarms <sup>1</sup>
Calibration value too high (E104) (Kalibrier- wert zu groß)	Der infolge der Kunden- eingabe errechnete Kalib- rierwert unterschreitet die obere Kalibrierwertgrenze.	Alter Kalibrierwert wird weiter benutzt. Alarmton wird ausgesendet, Alarm- relais schaltet, Meldung im Display.	Externen Referenzsensor auf Funktionsstörung prü- fen und ggf. austauschen. Wenn sich das Problem auf diese Weise nicht lösen lässt, Kundendienst rufen.
Calibration value too low (E105) (Kalibrier- wert zu klein)	Der infolge der Kunden- eingabe errechnete Kalib- rierwert übersteigt die untere Kalibrierwert- grenze.	Alter Kalibrierwert wird weiter genutzt. Alarmton wird ausgesendet, Alarm- relais schaltet, Meldung im Display.	Externen Referenzsensor auf Funktionsstörung prü- fen und ggf. austauschen. Wenn sich das Problem auf diese Weise nicht lösen lässt, Kundendienst rufen.
Constant sensor signal (E106) (Konstanter Wert A/D Wandler Regelsensor)	Der AD-Wert des Wandlers hat sich bis zur letzten Stelle in einer definierten Zeit nicht mehr geändert.	Auf Referenzsensor regeln. Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display. Wenn beide Sensoren defekt sind, werden alle Regelkreise abgeschaltet.	Kundendienst rufen.
Constant reference sensor signal (E107) (Konstanter Wert A/D Wandler Referenzsen- sor)	Der AD-Wert des Wand- lers hat sich bis zur letzten Stelle in einer definierten Zeit nicht mehr geändert.	Weiter auf Regelsensor regeln.Alarmton wird aus- gesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Dis- play. Wenn beide defekt sind, werden alle Regel- kreise abgeschaltet.	Kundendienst rufen.
Heating relay error (E109) (Heizkreisfeh- ler Relais)	Die Spannungsmessung ergab einen Defekt des Heizungsrelais.	Gerät nicht mehr funkti- onsfähig, Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Dis- play.	Kundendienst rufen.
Heating triac error (E110) (Heizkreisfeh- ler Triac)	Die Spannungsmessung ergab einen Defekt des Triac.	Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display. Alarmton lässt sich nicht durch Quittieren stummschalten.	Gerät ausschalten und Kundendienst rufen.
Temperature too high (E111) (Istwert über)			Tür öffnen und lüften. Kontrollieren, ob das Gerät mit einem heißen Gegenstand beladen wurde und diesen ggf. entfernen. Sicherstellen, dass das Gerät mit mindestens einem Einlageblech betrieben wurde und die Tür nicht länger als 10 min. geöffnet war. Den Kundendienst rufen, wenn sich das Problem nicht beheben lässt.

Thermo Scientific Heratherm 12-3

Tabelle 12-1 Fehlercodes für Heratherm-Wärme- und Trockenschränke

Fehlermeldung und -Code	Ursache	Alarmantwort	Hinweise zum Beheben des Alarms <sup>1</sup>
Sensor error (E112) (Sensor- / Fühler- bruch am Referenz- sensor)	Unzulässige Beladung des Gerätes oder Refe- renzsensor beschädigt. Der Istwert über- bzw. unterschreitet die Istwert- Grenze.	Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display. Regelung weiter auf Regelsensor. Wenn beide defekt, alle Regelkreise sperren.	Kundendienst rufen.
Sensor error (E113) (Sensor- /Fühlerbruch am Gutsensor)	Der Istwert über- bzw. unterschreitet die Istwert- Grenze.	Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display.	Kundendienst rufen.
ADC-Fehler (E114)	Messung am Referenzwiderstand R403 fehlgeschlagen. A/D-Wandler liefert keinen plausiblen Wert.	Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display.	Kundendienst rufen.
Watchdog error (E115) (Watchdog Test failed)	Der Watchdog löst beim Test nach PON keinen Reset aus.	Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display.	Kundendienst rufen.

<sup>1.</sup> Ein Fehler gilt als behoben, wenn der Alarmton verstummt, das Alarmrelais abfällt und die Meldung aus der Anzeige im Bedienfeld verschwindet.

# **Technische Daten**

Die technischen Daten gelten nur für ein leeres Gerät mit drei Horden, lackiertem Außengehäuse und Netzspannung 230~V / 50~Hz. Optionen können die technischen Werte beeinflussen.

Tabelle 13-1Technische Daten - Baureihen OGS und OMS - Tischgeräte

Parameter	Einh.	OGS 60	OGS 100	OGS 180	OMS 60	OMS 100	OMS 180
	EIIII.	003 00	003 100	003 100	OIVIS 00	OWIS 100	OIVIS 100
Prozess							
Nutzraumtemperatur Min. <sup>1</sup>	℃/℉	50/122	50/122	50/122	50/122	50/122	50/122
Max.	°C/°F	250/482	250/482	250/482	250/482	250/482	250/482
Temperaturabweichung vom Sollwert bei 150 ℃ (302 ℉), räumlich. Max. Wert/ typischer Wert	К	±4,5 / ±4,4	±4,5 / ±4,0	±4,5 / ±4,0	±3,5 / ±2,8	±3 / ±2,5	±3,5 / ±2,8
Temperaturabweichung vom Sollwert bei 150 ℃ (302 °F), zeitlich.	K	±0,4	±0,4	±0,5	±0,3	±0,3	±0,3
Aufheizzeit (Nutzraum nicht beschickt, von 25 °C (77 °F) auf 98% des Temperatursollwerts von 150 °C/302 °F). Max. Wert/ typischer Wert	min	25	25	25	18	16/14	18
Erholzeit (Nutzraum nicht beschickt, Tür 30 s lang geöffnet, auf Temperatur- sollwert). Max. Wert/ typi- scher Wert	min	9/8	9/8	9/8	5/3	5/3	5/4
Wärmeabgabe an die Umgebung (bei Tempera- tursollwert von 150° C/ 302 °F und Raumtempe- ratur von 25 °C/77 °F)	W	194 ± 10%	261 ± 10%	320 ± 10%	291 ± 10%	426 ± 10%	473 ± 10%
Max. Luftwechsel bei 150 °C/302 °F	h <sup>-1</sup>	19	16	18	33	61	31
Geräteabmessungen							
Höhe	mm/in	720/ 28,3	820/ 32,3	920/ 36,2	720/ 28,3	820/ 32,3	920/ 36,2
Breite	mm/in	530/ 20,8	640/ 25,2	640/ 25,2	530/ 20,8	640/ 25,2	640/ 25,2
Tiefe	mm/in	565/ 25,2	565/ 25,2	738/ 29,1	565/ 25,2	565/ 25,2	738/ 29,1

Thermo Scientific Heratherm 13-1

Tabelle 13-1Technische Daten - Baureihen OGS und OMS - Tischgeräte

Parameter	Einh.	OGS 60	OGS 100	OGS 180	OMS 60	OMS 100	OMS 180
Gerätegewicht	kg/lbs	42/93	53/117	66/146	42/93	53/117	66/146
Beladung	ldung						
Beladung pro Einlage	kg/lbs		25/55		25/55		
Max. Beladung Gerät	kg/lbs	50/110	50/110	75/165	50/110	50/110	75/165
Elektrische Daten							
Leistungsaufnahme	W	1800	3100	3100	1400	3060	3060
Maximaler Strom	Α	7,9	13,5	13,5	6,1	13,3	13,3
Netzform (z.B. 1/N/PE)		1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Netzfrequenz	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Versorgungsspannung +/- 10 %	V	230	23	30	230	2	30
IP Gehäuseschutzart			IP 20			IP 20	
Schutzklasse			I			I	
Überspannungskategorie nach IEC 60364-4-443			II			II	
Geräteabsicherung, bauseits	Α		16		16		
Geräteabsicherung, PCB	Α		2 x 16		2 x 16		
Umgebungsbedingungen	1						
Min. Umgebungstemperatur	℃/℉		18/65		18/65		
Max. Umgebungstemperatur	°C/°F		32/90			32/90	
Max. Feuchte im Betrieb, nicht kondensierend	% r.F./ % r.H.	80, ni	80, nicht kondensierend 80, nicht k			icht kondensi	erend
Min. Lagerungstemperatur	°C/°F		20/68			20/68	
Max. Lagerungstemperatur	℃/℉		60/140		60/140		
Max. Feuchte bei Lage- rung, nicht kondensierend	% r.F./ % r.H.	90, ni	cht kondens	ierend	90, n	icht kondensi	erend
Akklimationszeit nach Transport	h		2			2	
Geräuschpegel	dB(A)	keine Eige	ngeräusche	entwicklung	45	52	52
Verschmutzungsgrad nach IEC EN 61010-1		2				2	
Aufstellungsbedingunge	n						
Maximale Aufstellungs- höhe	m/yd über NN	2000/2187		2000/2187			
Minimaler Seitenabstand	mm/in	50/2				50/2	
Minimaler Frontabstand	mm/in	590 / 23,2	690 / 27,2	814 / 32	590 / 23,2	690 / 27,2	814 / 32

Tabelle 13-1Technische Daten - Baureihen OGS und OMS - Tischgeräte

Parameter	Einh.	OGS 60	OGS 100	OGS 180	OMS 60	OMS 100	OMS 180
Minimaler Rückwandab- stand	mm/in		80/3,2			80/3,2	
Minimaler Bodenabstand	mm/in		200/8			200/8	
Minimaler Deckenabstand	mm/in		300/12			300/12	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Auswahl der Temperaturen von Umgebungstemperatur +10 ℃, muss die Zuluftklappe geöffnet sein und es darf keine zusätzliche Wärme ins Gerät eingebracht werden.

Table 13-2 Technische Daten - Baureihe OGS - Standgeräte

Parameter	Einheit	OGS 400	OGS 750	OGS 750-3P
Prozess				
Nutzraumtemperatur, Min.	°C/°F		50 ℃/122 ℉	
Max.	°C/°F		250 °C/482 °F	
Temperaturabweichung vom Sollwert bei 150 °C (302 °F), räumlich. Max. Wert/typischer Wert.	К	±3,0/±3,0	±4,0/±3,0	±4,0/±3,7
Temperaturabweichung vom Sollwert bei 150 °C (302 °F), zeitlich	К		±0,5	
Aufheizzeit (Nutzraum nicht beschickt, von 25 °C (77 °F) auf 98% des Temperatursollwerts von 150 °C (302 °F)) Max. Wert/typischer Wert	min	35/31	60/53	60/53
Erholzeit (Nutzraum nicht beschickt, Tür für 30 s geöffnet, auf Temperatursollwert ) Max. Wert/typischer Wert.	min	<8/<6	<9/<7	<9/<7
Wärmeabgabe an die Umgebung (bei Solltemperatur von 150°C (302°F) und Raumtemperatur von 25°C (77°F))	W	520 ±10%	795 ±10%	795 ±10%
Max. Luftwechsel bei 150 ℃ (302 ℉)	h <sup>-1</sup>	20	8	8
Geräteabmessungen				
Höhe (mit Rollen)	mm/in		1655/ 65.2	
Breite	mm/in	755/ 1215/ 29,7 47,8		
Tiefe	mm/in		770/ 30,3	
Gerätegewicht	kg/lbs	136/300	182/401	182/401
Beladung pro Einlage oder Horde	kg/lbs		40/88	
Max. Beladung Gerät	kg/lbs	75/165 150/330		/330
Elektrische Daten				
Leistungsaufnahme	W	2400	3000	6350
Maximaler Strom	Α	10,5	13,0	11,0

Thermo Scientific Heratherm 13-3

Table 13-2 Technische Daten - Baureihe OGS - Standgeräte

Parameter	Einheit	OGS 400	OGS 750	OGS 750-3P
Netzform (z.B. 1/N/PE)		1/N/PE	1/N/PE	3/N/PE
Netzfrequenz	Hz	50/60		
Versorgungsspannung +/- 10 %	V	20	30	400
IP Gehäuseschutzart			IP 20	
Schutzklasse			I	
Überspannungskategorie nach IEC 60364-4-443			II	
Geräteabsicherung, bauseits	Α	1	6	3 x 16
Gerätesicherung, PCB	Α	2 x	16	3 x 16
Umgebungsbedingungen				
Min. Umgebungstemperatur	°C/°F 18/65			
Max. Umgebungstemperatur	℃/℉	32/90		
Max. Feuchte im Betrieb, nicht kondensierend	% r.F./ % r.H.	80, nicht kondensierend		end
Min. Lagertemperatur	℃/℉	20/68		
Max. Lagertemperatur	°C/°F	60/140		
Max. Feuchte bei Lagerung, nicht kondensierend	% r.F./ % r.H.	90, nicht kondensierend		end
Akklimationszeit nach Transport	h	2		
Geräuschpegel	dB(A)	keine Eigengeräusche		he
Verschmutzungsgrad nach IEC EN 61010-1		2		
Umgebungsbedingungen				
Max. Aufstellhöhe	m ü NN	2000/2187		
Minimaler Seitenabstand	mm/in	120/4,7		
Minimaler Frontabstand	mm/in	810 /31,9 670 / 26,4 670 / 3		670 / 26,4
Minimaler Rückwandabstand	mm/in	120/5,9		
Minimaler Deckenabstand	mm/in	200/8		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Auswahl der Temperaturen von Umgebungstemperatur +10 °C, muss die Zuluftklappe geöffnet sein und es darf keine zusätzliche Wärme ins Gerät eingebracht werden.

# Ersatzteile und Zubehör

Materialnummer	Beschreibung
50073715	G-Sicherungseinsatz, 5,0 A, 250 V, T 6,3 x 32 mm
50027662	Frischluftfilter Heratherm Wärme- und Trockenschrank
50126665	Stapeladapter 60 l
50126666	Stapeladapter 100 l
50126667	Stapeladapter 180 l
50127102	Montagesatz Frischluftfilter Heratherm Wärme- und Trockenschrank
50127431	Türaußenkasten links für Heratherm IGS 60, IMH 60, IMH 60-S, OMS 60, OMH 60, OMH 60-S, OGS 60, OGH 60 und OGH 60-S
50127432	Türaußenkasten links für Heratherm IGS 100, IMH 100, IMH 100-S, OMS 100, OMH 100, OMH 100-S, OGS 100, OGH 100 und OGH 100-S
50127433	Türaußenkasten links für Heratherm IGS 180, IMH 180, IMH 180-S, OMS 180, OMH 180, OMH 180-S, OGS 180, OGH 180 und OGH 180-S
50127434	Türaußenkasten rechts für Heratherm IGS 60, IMH 60, IMH 60-S, OMS 60, OMH 60, OMH 60-S, OGS 60, OGH 60 und OGH 60-S
50127435	Stapelfüße für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke
50127436	Teilesatz Türdichtung HTM 60
50127437	Teilesatz Türdichtung HTM 100
50127438	Teilesatz Türdichtung HTM 180
50127439	Türverbindungsclip für Heratherm 60L / 100L / 180 L
50127443	Füße höhenverstellbar, für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke
50127444	Türverschluss rechts für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke
50127445	Türverschluss links für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke
50127446	Türverschluss rechts für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke

Thermo Scientific Heratherm 14-1

Materialnummer	Beschreibung
50127447	Türverschluss links für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke
50127448	Temperatursensor für Heratherm Wärme- und Trockenschränke
50127450	Oberes Türscharnier für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke
50127451	Unteres Türscharnier für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke
50127455	Türaußenkasten rechts für Heratherm IGS 100, IMH 100, IMH 100-S, OMS 100, OMH 100, OMH 100-S, OGS 100, OGH 100 und OGH 100-S
50127456	Türaußenkasten rechts für Heratherm IGS 180, IMH 180, IMH 180-S, OMS 180, OMH 180, OMH 180-S, OGS 180, OGH 180 und OGH 180-S
50127457	Bedienpanel für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Tro- ckenschränke General Protocol
50127461	Elektronikeinschub für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke General Protocol ohne Lüfter
50127463	Buskabel für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke
50127469	Türschalter rechts für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke
50127470	Türschalter links für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke
50127477	Temperaturbegrenzer für OMH, OMH-S, OGH, OGH-S
50127480	Türschließhaken für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke mit Türanschlag rechts
50127481	Türschließhaken für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke mit Türanschlag links
50127482	Magnetischer Türschließhaken für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke mit Türanschlag rechts
50127483	Magnetischer Türschließhaken für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke mit Türanschlag links
50127499	Rohrheizkörper für Heratherm OGS 60, OGH 60, OGH 60-S, bei 120 V
50127500	Rohrheizkörper für Heratherm OGS 60, OGH 60, OGH 60-S, bei 230 V
50127502	Rohrheizkörper für Heratherm OGS 100, OGH 100, OGH 100-S, bei 208 und 240 V
50127503	Rohrheizkörper für Heratherm OGS 180, OGH 180, OGH 180-S, bei 208 und 240 V
50127504	Rohrheizkörper für Heratherm OMS 60, OMH 60, OMH-S 60, bei $120\mathrm{V}$
50127509	Lüftersystem Heratherm OMS 60, 120 V

Materialnummer	Beschreibung
50127510	Lüftersystem Heratherm OMS 100 und OMS 180, 208-240 V
50127511	Lüftersystem Heratherm IMH 60, IMH 60-S, OMH 60 und OMH 60-S, IMH 100, IMH 100-S, IMH 180 und OMH 180-S, 120 V
50127512	Lüftersystem Heratherm OMH 100, OMH 100-S, IMH 180, IMH 100 -S und OMH 180, 208-240 V
50127513	Lüftersystem Heratherm OMS 60, 230 V
50127514	Lüftersystem Heratherm OMS 100 und OMS 180, 230 V
50127515	Rohrheizkörper für Heratherm OMS 60, OMH 60, OMH 60-S, bei 230 V
50127519	Rohrheizkörper für Heratherm OMS 100, OMH 100, OMH 100-S, OMS 180, OMH 180, OMH 180-S, bei 208 und 240 V
50127532	Lüfterrad OMH / OMH-S D = 180 mm (7,1 inch), H = 28 mm (1,1 inch)
50127544	Dichtung Türfenster für Heratherm Wärme- und Trockenschränke
50127555	Lüftersystem für Heratherm IMH 60, IMH 60-S, OMH 60 und OMH 60-S, IMH 100, IMH 100-S, IMH 180 und OMH 180-S, 230 V
50127556	Lüftersystem für Heratherm OMH 100, OMH 100-S, IMH 180, IMH 100-S und OMH 180, 230 V
50127557	Lufteinlassschieber für Heratherm OMS 60 and OGS 60
50127558	Lufteinlassschieber für Heratherm OMS 100, OGS 100, OMS 180 and OGS 180
50127566	Frischluftfilter für OMH, OGH, OMH-S, OGH-S
50127662	Frischluftfilter für OGH / OGH-S / OMH / OMH-S
50127741	Untergestell mit Laufrollen für Heratherm 60L
50127742	Untergestell mit Laufrollen für Heratherm 100L
50127743	Untergestell mit Laufrollen für Heratherm 180L
50127761	Drahtgitterhorde OGS 60, OGH 60, OGH 60-S, einschl. 2 Auflagebügel
50127762	Drahtgitterhorde OGS 100, OGH 100, OGH 100-S, einschl. 2 Auflagebügel
50127763	Drahtgitterhorde OGS 180, OGH 180, OGH 180-S, einschl. 2 Auflagebügel
50127764	Drahtgitterhorde OMS 60/100/180, OMH 60/100/180, OMH 60/100/180-S, einschl. 2 Auflagebügel
50127767	Guttemperatursensor OGH 60-S, OGH 100-S, OGH 180-S, OMH 60-S, OMH 100-S, OMH 180-S
50127773	Lochblecheinlage, Edelstahl IMH 60 / IMH 60-S / OMH 60 / OMH 60-S, OMS 60/100/180, einschl. 2 Auflagebügel

Thermo Scientific Heratherm 14-3

Materialnummer	Beschreibung
50127774	Lochblecheinlage, Edelstahl IMH 100 / IMH 100-S / OMH 100 / OMH 100-S, OMS 60/100/180, einschl. 2 Auflagebügel
50127777	Lochblecheinlage, Edelstahl IMH 180 / IMH 180-S / OMH 180 / OMH 180-S, OMS 60/100/180, einschl. 2 Auflagebügel
50127861	Haltefeder für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke
50127862	Tragprofil for Heratherm IGS 60, IMH 60, IMH-S 60, OMS 60, OMH 60, OMH-S 60
50127863	Tragprofil for Heratherm IGS 100, IMH 100, IMH-S 100, OMS 100, OMH 100, OMH-S 100
50127864	Tragprofil for Heratherm IGS 180, IMH 180, IMH-S 180, OMS 180, OMH 180, OMH-S 180
50127914	Lochblecheinlage, Edelstahl OGS 60 / OGH 60 / OGH 60-S, einschl. 2 Auflagebügel
50127925	Lochblecheinlage, Edelstahl OGS 100 / OGH 100 / OGH 100-S, einschl. 2 Auflagebügel
50127926	Lochblecheinlage, Edelstahl OGS 180 / OGH 180 / OGH 180-S, einschl. 2 Auflagebügel
50128184	Gutsensor Anschluss für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke
50128186	Lampen Fenster für Heratherm Wärme- und Trockenschränke
50128237	Kit Schlüssel für Griff mit Schloss Heratherm
50128880	Drahtgitterhorde OGS 180 / OGH 180 / OGH 180-S
50128881	Drahtgitterhorde OMS 180 / OMH 180 / OMH 180-S
50128887	Heißluftschlauch für integrierte Heratherm-Geräte
50130347	Glasgewebekissen hitzebeständig, Durchmesser 20 mm (0,8 inch)
50130348	Glasgewebekissen hitzebeständig, Durchmesser 50 mm (2 inch)
50130657	Kit Türdichtung 60 L Heratherm
50130658	Kit Türdichtung 100 L Heratherm
50130659	Kit Türdichtung 180 L Heratherm
50134315	Kit DS Buskabel vst. Heratherm Standgeräte
50135055	Kit Elektronikeinschub vst. Heratherm 3-Phasen-Standgeräte
50135043	Kit Elektronikeinschub vst. Heratherm Advanced Protocol und Advanced Protocol Security Standgeräte
50135044	Kit Elektronikeinschub vst. Heratherm General Protocol Standgeräte
50134333	Kit Geräterollen 400 /750 L Heratherm
50134334	Kit Hordengestell vst. 400 / 750 L Heratherm
50134328	Kit Profildichtung Heratherm Standgeräte 750 L

Materialnummer	Beschreibung
50134115	Kit Rohrheizung OGS 400, 750, 230 V
50134094	Kit Rohrheizung OGS 750, 230 V
50134125	Kit Rohrheizung OGS 750 3PH
50134124	Kit Rohrheizung OGS 750 3PH
50134118	Kit Rohrheizung OMH 750, 230 V
50134119	Kit Rohrheizung OMH 750, 3PH, N
50135060	Kit Türaußenkasten links Heratherm Standgeräte 400 L RAL
50135062	Kit Türaußenkasten links Heratherm Standgeräte 750 L RAL
50135061	Kit Türaußenkasten rechts Heratherm Standgeräte 400 L RAL
50135063	Kit Türaußenkasten rechts Heratherm Standgeräte 750 L RAL
50134326	Kit Türdichtung 400 L HTM
50134327	Kit Türdichtung 750 L HTM
50134329	Kit Türverbindungsclip 400/750 L Heratherm
50135058	Kit Türverschluss links Heratherm 750 L
50135059	Kit Türverschluss rechts Heratherm 750 L
50135151	Kit Temperatursensor Heratherm OGS und OMH-S 400 L / 750 L
50135152	Kit Temperaturbegrenzer Heratherm OGS und OMH-S 400 L/750 L
50135153	Kit Türverschluss rechts Heratherm 400 L
50135154	Kit Türverschluss links Heratherm 400 L

Thermo Scientific Heratherm 14-5

Ersatzteile und Zubehör

# Gerätebuch

Gerätetyp:			Bestell-Number:		
Fabrik-Nummer:			Service-Nummer:		
Aufstellungsort			Vermerke des Betreibers:		
Durchgeführte Arbeiten		Bemerkun	gen	Datum	Unterschrift

Thermo Scientific Heratherm 15-1

Gerätebuch

# Kontaktdaten

## Übersicht der internationalen Thermo Fisher Vertriebsorganisationen

### Postanschrift Deutschland

Thermo Electron LED GmbH

Robert-Bosch-Straße 1 D - 63505 Langenselbold

## Anfragen aus Deutschland:

Telefon

Vertrieb 0800 1 536376 Service 0800 1 112110

Fax

Vertrieb/Service0800 1 112114

E-Mail info.labequipment.de@thermofisher.com

### Enquiries from Europe, Middle East and Africa:

Phone. + 49 (0) 6184 / 90-6940 Fax + 49 (0) 6184 / 90-6772 E-Mail info.labequipment.de@thermofisher.com

### Postal address USA:

Thermo Scientific 275 Aiken Road Asheville, NC 28804

USA

### Enquiries from North America:

 Phone
 +1 800-879 7767

 Fax
 +1 828-658 0363

 E-Mail
 info.labequipment@thermofisher.com

## Enquiries from Latin America:

**Enquiries from Asia Pacific:** 

 Phone
 +852-2711 3910

 Fax
 +852-2711 3858

 E-Mail
 iinfo.labequipment@thermofisher.com

Thermo Scientific Heratherm 16-1

Kontaktdaten

Thermo Scientific Heratherm 16-3

Thermo Fisher Scientific, Inc. 81 Wyman Street P.O. Box 9046 Waltham, MA 02454-9046 United States

www.thermo.com

